第三章简答题

|--|


简答题

1. 接触热阻的主要影响因素有哪些?请具体阐述每种影响因素对接触热阻的影响;

2. 影响热膨胀的材料因素有哪些,请具体阐述;

计算题

3. 如图所示一碳钢等直杆,两端固定,杆长为 l,横截面积为 A,材料的弹性模量为E=210GPa,线膨胀系数为 $\alpha_l=11\times 10^{-6}K^{-1}$,分析当温度升高 10 ℃时,杆内产生的温度应力。



4. 一块厚度δ =50mm 的平板,两侧表面分别维持在 t_{w1} = 300°C, t_{w12} = 150°C,试分别求在下列条件下通过单位截面积的传到量: (1) 材料为铜, λ =375W/ $(m \cdot K)$; (2) 材料为钢, λ =36.4W/ $(m \cdot K)$; (3) 材料为铬砖, λ =2.32W/ $(m \cdot K)$; (4) 材料为硅藻土砖, λ =0.242W/ $(m \cdot K)$

- 5. 一根水平放置的蒸汽管道,其保温层外径 d=583mm,外表面实测平均温度 t_w =48°C,空气温度 23°C,此时空气与管道外表面间的自然对流换热的表面传 热系数 h=3.42W/(m^2 ·K),保温层外表面的发射率 ε =0.9。试问:
 - (1) 此管道的散热必须考虑哪些热量传递方式?
 - (2) 计算每米长度管道的总散热量。