微算機實驗報告

Lab # 6

姓名:仇健安 系級:電機系

學號:111511239


上課時間:2025/04/01

一、實驗目的:

了解矩陣式鍵盤之電路架構與其工作原理,並學習以掃描方式驅動與讀取鍵盤輸入。透過操作 4×4 鍵盤模組,實作鍵值偵測與顯示控制,熟悉行列掃描技術。

二、硬體架構:

功能類別:	說明:	8051 腳位:	連接對象腳位:
鍵盤輸出	Row 1	P1.7	JP03.7
鍵盤輸出	Row 2	P1.6	JP03.6
鍵盤輸出	Row 3	P1.5	JP03.5
鍵盤輸出	Row 4	P1.4	JP03.4
鍵盤輸入	Column 1	P1.3	JP03.3
鍵盤輸入	Column 2	P1.2	JP03.2
鍵盤輸入	Column 3	P1.1	JP03.1
鍵盤輸入	Column 4	P1.0	JP03.0
七段顯示輸出	段碼資料 (A~G, DP)	P2.0-P2.7	SEG_A ~ SEG_DP (JP02.0-JP02.7)
顯示位元選通	顯示器選擇控制	P3.3	SEG1 (JP04.3)
顯示位元選通	顯示器選擇控制	P3.2	SEG2 (JP04.2)
顯示位元選通	顯示器選擇控制	P3.1	SEG3 (JP04.1)
顯示位元選通	顯示器選擇控制	P3.0	SEG4 (JP04.0)




此 4×4 鍵盤模組由 16 個按鍵組成,按鍵以行(ROW0~R0W3)與列(ROW3)與列(COL0COL0~COL3)交錯排布。每個按鍵的其中一端接至 Row 線,另一端接至 Column 線,因此鍵盤的實體結構是一個 4 行 × 4 列的矩陣型開關網路。

- 1. 每一列(ROW0~ROW3) 分別接至 JP03 的第 4 至第 7 腳(JP03.4~JP03.7),由微控制器 輸出控制,透過程式設定逐行拉低進行掃描。
- 2. 每一行(COL0~COL3) 分別接至 JP03 的第 0 至第 3 腳(JP03.0~JP03.3),這些腳位會接上 $4.7k\Omega$ 的上拉電阻到 VCC,以確保在無按鍵按下時為高電位。
- 3. 按鍵閉合時導通:當某行被拉低,若對應按鍵被按下,則該行與該列形成閉路,微控制器便可從 Column 偵測到低電位,判斷按鍵位置。


此設計透過上拉電阻保持穩定輸入狀態,搭配行列掃描程式邏輯,能有效偵測多個按鍵的輸入狀態,並減少 I/O 腳位的使用數量。

三、程式流程圖:

基本題:



進階題:



四、問題與討論:

(1) 一般開關在按下之後,必然有機械振動使接點開(open)、閉(close)多次才穩定 觸合,如下圖 3 所示為開關彈跳波形,如果產生以下波形時,應如何消除彈跳? 請就軟體面(程式)詳細說明你解決開關彈跳的方法。



圖 3 開關彈跳波形

當開關被按下或放開時,會因機械接點彈性而產生數毫秒內的抖動 (彈跳),導致電位在高低間快速切換。若不處理,將導致單次按鍵被誤判為多次輸入。為此,我們可透過以下軟體方式消除彈跳:

方法一:延遲確認法(Delay Debounce)

在偵測到按鍵被按下時,先延遲約 $10\sim20$ 毫秒,再次讀取按鍵狀態;若仍為按下狀態,才視為有效輸入,否則忽略。

方法二:多次一致判定法 (Majority Voting)

重複讀取該按鍵狀態數次(如每隔 1ms 取 10 次),若其中有超過7次以上為相同狀態,則視為穩定按下,能有效過濾雜訊。

方法三: 狀態變化穩定計時法 (Software Flag)

當偵測到與前一狀態不同時,啟動計時器(如 15ms);若在此期間狀態維持不變,才承認為有效輸入,否則重設判斷。

(2) 在實際使用上,我們會賦予鍵盤每一個按鍵相對應的定義,而在應用上可能 會需要同時按兩個按鍵來啟動某一個功能,例如:通過 CTRL+V 來複製資料,請 問我們該如何以掃描讀取資料的方式為基礎,來讀取兩個按鍵?請詳細說明你對 該問題的解析及相對應的解決方法,不需要附程式碼。

要實作多鍵同時按下的偵測,需改變一般矩陣鍵盤的掃描方式與處理邏輯:

步驟一:掃描整個矩陣

傳統只偵測到第一顆被按下的鍵就跳出掃描;多鍵輸入需完整掃描所有行列,將所有有按下的 鍵紀錄下來

步驟二:對應多鍵輸入

透過行列位置轉換為對應的鍵值,並同時紀錄兩顆以上被按下的鍵。例如:偵測到 [Row1, Col0] 與 [Row2, Col1] 同時為低電位,則對應兩個按鍵被按下

步驟三:設定同時性條件

為避免使用者兩鍵放開間隔過久,可設定兩按鍵需在 50ms 以內同時偵測放開,才視為有效的組合輸入。

五、程式碼與註解:

基本題:

ORG 00H ; 程式起始地址

JMP START ; 開機後跳轉至 START 執行主程式

ORG 50H ; 主程式從地址 50H 開始

START:

MOV DPTR, #TABLE ; 將資料表 TABLE 的地址載入資料指標 DPTR (用於查七段

碼)

;==== 行列掃描鍵盤部分 =====

ROW1:

MOV P1, #01111111B ; 啟用 Row1 (P1.7=0 其餘為 1), 開始掃描第一行

CALL DELAY ; 延遲去彈跳

MOV A, P1 ; 讀取 P1 狀態 (讀取 Column 狀態)

ANL A, #00001111B ; 清除高 4 位,只保留 P1.0~P1.3 (Column)

MOV R1, #0 ; 記錄當前掃描的行編號 (Row1)

CJNE A, #00001111B, COL1; 若有 Column 變低 (按鍵按下), 跳至 COL1 判斷列編號

ROW2:

MOV P1, #101111111B ; 啟用 Row2 (P1.6=0)

CALL DELAY

MOV A, P1

ANL A, #00001111B

MOV R1, #4 ; 記錄行編號 (Row2 起始偏移為 4)

CJNE A, #00001111B, COL1

ROW3:

MOV P1, #110111111B ; 啟用 Row3 (P1.5=0)

CALL DELAY

MOV A, P1

ANL A, #00001111B

MOV R1, #8 ; 記錄行編號 (Row3 起始偏移為 8)

CJNE A, #00001111B, COL1

ROW4:

MOV P1, #11101111B ; 啟用 Row4 (P1.4=0)

CALL DELAY

MOV A, P1

ANL A, #00001111B

MOV R1, #12 ; 記錄行編號 (Row4 起始偏移為 12)

CJNE A, #00001111B, COL1

JMP ROW1 ; 若沒有偵測到按鍵, 重新從 Row1 掃描

;==== 判斷按下的是哪一列(Column) =====

COL1:

CJNE A, #00001110B, COL2; 判斷是否為 Column0 (只有 P1.0=0)

MOV R0, #0 ; Column0 → 編號 0

JMP SHOW

COL2:

CJNE A, #00001101B, COL3; 判斷是否為 Column1 (P1.1=0)

MOV R0, #1 ; Column1 → 編號 1

JMP SHOW

COL3:

CJNE A, #00001011B, COL4; 判斷是否為 Column2 (P1.2=0)

MOV R0, #2 ; Column2 → 編號 2

JMP SHOW

COL4:

CJNE A, #00000111B, ROW1; 判斷是否為 Column3 (P1.3=0)

MOV R0, #3 ; Column3 → 編號 3

;==== 顯示按鍵對應的七段碼 =====

SHOW:

MOV A, R1 ; A = 行偏移值(如 Row2 開頭為4)

ADD A, R0 ; A= 行 + 列 → 鍵盤矩陣位置 (0~15)

MOVCA, @A+DPTR ; 從 TABLE 中讀取對應的七段顯示碼

MOV P2, A ; 將七段碼送到 P2 (控制七段顯示器)

MOV P3, #11110111B ; 啟用第 1 位顯示器 (P3.3=0, 其餘為 1)

ACALL DELAY ; 延遲(供人眼辨識)

MOV P2, #11111111B ; 清空七段顯示器 (關閉顯示)

JMP ROW1 ; 回到掃描鍵盤的流程

;==== 延遲副程式(簡單的雙迴圈 delay) =====

DELAY:

MOV R5, #100 ; 外層迴圈次數

DELAY1:

MOV R6, #150 ; 內層迴圈次數

DELAY2:

DJNZ R6, DELAY2 ; 內層倒數 DJNZ R5, DELAY1 ; 外層倒數

RET

;==== 七段顯示碼表(對應 0~F) =====

TABLE:

DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H; 0~3 DB 099H, 092H, 082H, 0F8H; 4~7 DB 080H, 090H, 088H, 083H; 8~B DB 0C6H, 0A1H, 086H, 08EH; C~F

END ;程式結束

進階題:

ORG 00H ; 程式起始位置

JMP MAIN ; 跳至 MAIN 開始主程式

ORG 50H ; 主程式從記憶體地址 50H 開始

MAIN:

;=== 掃描 ROW1 ===

ROW1:

MOV P1, #011111111B ; 啟用 Row1 (P1.7=0,其餘為 1)

CALL DELAY; 延遲去彈跳MOV A, P1; 讀取鍵盤輸入

ANL A, #00001111B ; 保留低 4 bit (P1.0~P1.3), 代表 Column 狀態

MOV R1, #0 ; R1 儲存目前掃描行的偏移值

CJNE A, #00001111B, COL1; 若有任何按鍵被按下(某列為 0), 跳至 COL 判斷

;=== 掃描 ROW2 ===

ROW2:

MOV P1, #101111111B ; 啟用 Row2 (P1.6=0)

CALL DELAY

MOV A, P1

ANL A, #00001111B

MOV R1, #4 ; 第二行偏移值為 4

CJNE A, #00001111B, COL1

;=== 掃描 ROW3 ===

ROW3:

MOV P1, #110111111B ; 啟用 Row3 (P1.5 = 0)

CALL DELAY

MOV A, P1

ANL A, #00001111B

MOV R1, #8 ; 第三行偏移值為 8

CJNE A, #00001111B, COL1

;=== 掃描 ROW4 ===

ROW4:

MOV P1, #11101111B ; 啟用 Row4 (P1.4=0)

CALL DELAY

MOV A, P1

ANL A, #00001111B

MOV R1, #12 ; 第四行偏移值為 12

CJNE A, #00001111B, COL1

JMP ROW1 ; 若沒偵測到按鍵,回到 Row1 繼續掃描

;=== 判斷是哪一列 (Column) 被按下 ===

COL1:

CJNE A, #00001110B, COL2; 判斷是否 Column 0 (P1.0 = 0)

MOV R0, #0 ; 記錄列編號為 0

JMP SHOW

COL2:

CJNE A, #00001101B, COL3; 判斷是否 Column 1 (P1.1 = 0)

MOV R0, #1

JMP SHOW

COL3:

CJNE A, #00001011B, COL4; 判斷是否 Column 2 (P1.2 = 0)

MOV R0, #2

JMP SHOW

COL4:

CJNE A, #00000111B, ROW1; 判斷是否 Column 3 (P1.3=0), 若無回掃描 MOV R0, #3

;=== 顯示對應的七段碼 ===

SHOW:

MOV A, R1 ; 將行偏移 (R1) 存入 A

ADD A, R0 ; 加上列編號 (R0), 得出按鍵編號 0~15

MOV R2, A ; 將總鍵碼存入 R2

;顯示第一位(TABLE D0 控制字型)

MOV DPTR, #TABLE_D0 ; 指向七段碼資料表 0 (低位)

MOVC A, @A+DPTR; 讀出七段碼資料MOV P2, A; 顯示在七段顯示器

MOV P3, #11110111B ; 選通第 1 顆七段顯示器

ACALL DELAY ; 顯示延遲

;顯示第二位(TABLE_D1 控制字型)

MOV DPTR, #TABLE_D1 ; 指向七段碼資料表 1(高位)

MOV A, R2

MOVCA, @A+DPTR ; 讀取高位顯示資料

MOV P2, A

MOV P3, #11111011B ; 選通第 2 顆七段顯示器

ACALL DELAY

MOV P2, #11111111B ; 清除顯示器

JMP ROW1 ;繼續掃描按鍵

;=== 延遲副程式(雙層延遲迴圈) ===

DELAY:

MOV R5, #100

DELAY1:

MOV R6, #150

DELAY2:

DJNZ R6, DELAY2

DJNZ R5, DELAY1

RET

;=== 七段碼對照表(低位) ===

TABLE_D0:

DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H ; 0~3 DB 099H,092H,082H,0F8H ; 4~7 DB 080H,090H,0C0H,0F9H ; 8~B DB 0A4H,0B0H,099H,092H ; C~F ;=== 七段碼對照表(高位) ===

TABLE D1:

DB 0FFH,0FFH,0FFH ; 全熄

DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

DB 0FFH,0FFH,0F9H,0F9H ; 顯示 "1"

DB 0F9H,0F9H,0F9H,0F9H

END ;程式結束

六、心得:

上課心得

這次課堂內容主要講解矩陣鍵盤的結構與掃描原理,透過老師詳細地介紹鍵盤的行列組成、如何以程式控制方式掃描按鍵,讓我更深入理解實際硬體的架構。老師在講解過程中也搭配實體範例 與圖解,使我能夠清楚掌握鍵盤按在按鈕按下後實際電路的反饋是如何。

實驗心得

這次實驗實作了鍵盤掃描程式,並將按下的數字顯示在七段顯示器上。透過實際撰寫與上傳程式,我學會了如何控制輸出腳位進行逐行掃描、如何使用邏輯運算來判斷哪個按鍵被觸發,並運用查表法將對應值轉換為七段碼輸出顯示。實作過程中,我也理解了開關彈跳的影響與消除方式,並學習到如何延遲與消除錯誤觸發。

Notes:

- 1. 內容字體大小為12,間距為單行間距
- 2. 中文字字體為標楷體
- 3. 英文字和阿拉伯數字為 Times New Roman
- 4. 嚴禁抄襲,抄襲者以 0 分計算
- 5. 請於報告左上角附上照片
- 6. 每次實驗課繳交上次實驗結報