


RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Data da Vistoria:
27/08/2026 às 13:56

1 DADOS CADASTRAIS DA INFRAESTRUTURA

SITE / IDENTIFICAÇÃO	SMAIA01	TÍTULO	Relatório técnico de vistoria
EMPRESA	Engemon Opservices	CONTATO TÉCNICO	Claudevani Pereira CRT: 247.625.xxx.xx
TELEFONE	(11) 94741-4606	EMAIL	claudevani.pereira@engemon.com.br

2 REGISTRO FOTOGRÁFICO E EVIDÊNCIAS

 VANTARES Casa de Espina Mesa do Café Atibala CERO Centro de Convenções e Eventos "Victor" Google SMAIA01 Coordenadas: 23K 10 41158 42690 Altitude: 807.9 m Timemark Foto: 100% Real	EXTINTOR A SER SUBSTITUIDO Descrição Técnica: Validade expirada
 VANTARES Timemark Foto: 100% Real SMAIA01 16:04 R. José Lucas SP, 12940-700 Coordenadas: 23K 10 41158 42690 Altitude: 807.9 m NEFRAN 227-53M 227 LITROS VALIDADE EXPIRADA 2004	VALIDADE EXTINTOR VELHO Descrição Técnica: 2004

EXTINTOR NOVO

Descrição Técnica:

Dentro da validade



MANÔMETRO DO EXTINTOR NOVO

Descrição Técnica:

OK e verde



ETIQUETA DE VALIDADE EXTINTOR NOVO

Descrição Técnica:

OK.



Claudevani de Araújo Pereira

Claudevani de Araújo Pereira

Responsável CRT | 247.625.xxx.xx

