


RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Data da Vistoria:
25/08/2026 às 10:56

1 DADOS CADASTRAIS DA INFRAESTRUTURA

SITE / IDENTIFICAÇÃO	SMMRB18	TÍTULO	Relatório técnico de vistoria
EMPRESA	Engemon Opservices	CONTATO TÉCNICO	Claudevani Pereira
TELEFONE	(11) 94741-4606	EMAIL	claudevani.pereira@engemon.com.br

2 REGISTRO FOTOGRÁFICO E EVIDÊNCIAS

	RELÓGIO NOVO Descrição Técnica: Foi regularizado o medidor, a instalação de relógio novo numero: 18272278 Lacres: 4810286071. 4810286064, 4810286063, 4810286062 e 4810286065. Padrão de ligação: Trifásico em delta. Tensão F=N: Fase R: 208 Fase S: 116 Fase T: 120
	QUADRO LACRADO Descrição Técnica: Tampas lacradas



SINAIS DE ALAGAMENTO.

Descrição Técnica:


A região tem índices altos de alagamentos como mostra a imagem.



PROTEÇÃO DO QM

Descrição Técnica:

A proteção do QM está sem cadeado.



CONCERTINA

Descrição Técnica:

Concertina sobre o portão está danificada

3 ANEXOS ADICIONAIS



RELÓGIO ANTIGO

Descrição / Contexto:

Relógio antigo que não estava realizando adequadamente a medição.

Claudevani de Araújo Pereira

Claudevani de Araújo Pereira

Responsável técnico | Engemon OpServices




engemon
Claudevani Pereira