

# RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Data da Vistoria:  
28/08/2026 às 10:16

## 1 DADOS CADASTRAIS DA INFRAESTRUTURA

|                      |                    |                 |                                                          |
|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| SITE / IDENTIFICAÇÃO | SMSRO81            | TÍTULO          | Relatório técnico da regularização do medidor pela Enel. |
| EMPRESA              | Engemon Opservices | CONTATO TÉCNICO | Claudevani Pereira CRT:<br>24.625.xxx.xx                 |
| TELEFONE             | (11) 94741-4606    | E-MAIL          | claudevani.pereira@engemon.com.br                        |

## 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO E EVIDÊNCIAS

01



RELOGIO NOVO.jpeg


### RELÓGIO INSTALADO

#### Descrição Técnica:

REL[OGIO INSTALADO E LACRADO

RELATÓRIO TÉCNICO DE INTERVENÇÃO  
INFORMAÇÕES DO LOCAL Site: SMSRO81  
Concessionária: Enel Motivo: Regularização do medidor de energia. Situação Encontrada: Verificada a ausência do relógio antigo. UC:90304179 DADOS DO NOVO MEDIDOR E LACRES Número do Relógio: 18272290  
Lacres aplicados. PARÂMETROS ELÉTRICOS  
AFERIDOS Padrão de Ligação: Trifásico

02




lacre.jpeg

### LACRES

#### Descrição Técnica:

SÃO 3 LACRES ANEXOS AO RELÓGIO

03




LACRE2.jpeg

## LACRE DA TAMPA DO RELÓGIO

### Descrição Técnica:

TAMPA ONDE ESTA ALOCADO O RELÓGIO.

04




TCs.jpeg

## TC(S)

### Descrição Técnica:

INSTALADO 3 TCS PARA O RELOGIO DE MEDIÇÃO INDIRETA.

05



Instalacao enel relógio novo.jpeg

## TERMO DE ASSINATURA ENEL INSTALACAO DO RELOGIO.

### Descrição Técnica:

TERMO.

06



CORRENTE R.jpeg

## CORRENTE R

### Descrição Técnica:

CORRENTE R

07



LOCAL ONDE FOI INSTALADO O RELOGIO NOVO.jpeg

## LOCAL ONDE O RELOGIO FICOU APÓS DESFAZER A LIGAÇÃO DIRETA

### Descrição Técnica:

REFEITO E INSTALADO O RELÓGIO

08



TENSÃO R e S.jpeg

## TENSÃO R E S

### Descrição Técnica:

AFERIÇÃO 227V

09



TENSÃO R e T.jpeg

## TENSÃO R E T

Descrição Técnica:

AFERIÇÃO 215

10




TENSÃO S e T.jpeg

## TENSÃO S E T

Descrição Técnica:

AFERIÇÃO 213V

11




PARTE DANIFICADA.jpeg

## VANDALIZADA

Descrição Técnica:

MANTIBÚLAS NA GRADE DANIFICADA

12




PORTA CONTAINER SEM GRADIL.jpeg

## PORTA DO CONTAINER

### Descrição Técnica:

NÃO HÁ GRADE.

13




QM GERAL.jpeg

## FIOS

### Descrição Técnica:

QM GERAL COM FIOS 35MM NA COR QUE TINHAM CREIO AZUL PARA TODAS AS FASES

14



SUGESTÃO COLOCAR MANDIBULA NO QM.jpeg

## QM

### Descrição Técnica:

NÃO HÁ MANDIBÚLAS SOBRE O QM



15




VEGETAÇÃO 1.jpeg

## VEGETAÇÃO

### Descrição Técnica:

UMA BOA HORA PARA EXECUTAR UMA PODE E EVITAR O CORTE DE CABOS MOTIVADOS PELA VEGETAÇÃO ALTA.

16



VEGETAÇÃO NO LOCAL.jpeg

## VEGETAÇÃO 1

### Descrição Técnica:

UMA BOA HORA PARA EXECUTAR UMA PODE E EVITAR O CORTE DE CABOS MOTIVADOS PELA VEGETAÇÃO ALTA.

17




FCC ANTIGA.jpeg

## FCC ANTIGA

### Descrição Técnica:

NÃO É MONITORADA COM PLENA CAPACIDADE. E BATERIA NO SISTEMA NÃO INFORMA A CARGA REAL DISPONIVEL.



BATERIAS.jpeg

## BATERIAS

### Descrição Técnica:

BATERIAS INSTALADAS NO LOCAL.

Claró-

*Claudevani de Araújo Pereira*

**Claudevani Pereira CRT: 24.625.xxx.xx**

Responsável técnico | Engemon OpServices



**engemon**

Claudevani Pereira