
CFRP
residuals in % of k
40
20
0
−20
−40
10^{-1}
10^{0}
Temperature (K)
residuals in % of k
40
20
0
−20
−40
10^{0}
2×10^{0}
3×10^{0}
4×10^{0}
Temperature (K)