
Stainless_Steel_321
residuals in % of k
20
0
−20
−40
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Temperature (K)
residuals in % of k
20
0
−20
−40
10^{3}
Temperature (K)