

PROYECTO:

REHABILITACIÓN DEL PARQUE URBANO

"LA PEÑUELA"

Por la Tierra A. C. es una sociedad civil cuyo objetivo social es la protección, conservación y restauración de la biodiversidad, promovemos la justicia, educación e información ambiental así como las 3R´s, somos especialistas en Gestión Ambiental.

Bajo el marco de la celebración del 22 de mayo Día Internacional de la Diversidad Biológica y la del 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente, Por la Tierra A. C. busca desarrollar un proyecto que consiste en la rehabilitación de las instalaciones del parque "La Peñuela" ubicado en la colonia homónima de la capital Zacatecas.

El día domingo 11 de mayo se realizó una investigación de campo con el fin de reunir los elementos necesarios para proseguir con el proyecto. A continuación se muestran los resultados.

ONG POR LA TIERRA A.C. <u>xlatierra@gmail.com</u>
@porlatierra





Se considera que para poder mejorar el parque, el primer paso es conocer en qué condiciones se encuentra, identificar las mejoras potenciales para posteriormente planificar y ejecutar las acciones que solucionen de manera satisfactoria los imperfectos. Consecuentemente se procedió a la recopilación de información bajo los siguientes objetivos.

Objetivo General: Determinar la situación actual del parque, las áreas que requieren ser reparadas o remplazadas y las posibles mejoras.

Objetivos Específicos: Levantar un encuesta entre los colonos; documentar gráficamente las áreas o elementos del parque en mal estado.

Metodología

Se aplicó una **encuesta** a los colonos, se encuesto a un total de nueve colonos; **observación directa**.

Resultados

Las encuestas arrojaron información de alta relevancia, primeramente se determinó que las horas del día con mayor concurrencia son las tardes (a partir de las 16:00 horas).



Figura 1 Porcentaje de concurrencia de los vecinos durante las diferentes horas del día.

Otro dato relevante en lo referente al horario con mayor número de visitantes es que a partir de las 14:30 horas existe un pico de usuarios debido a que es la hora de salida de los alumnos de las instituciones educativas en las cercanías del parque. Las áreas más utilizadas por los visitantes son las instalaciones recreativas para niños (juegos) y la pista para caminar y los jardines.



La opinión de los encuestados respecto a la condición actual del parque reveló que la mayoría de los vecinos considera que el estado general del parque es regular, un grupo minoritario menciona que el parque está en malas condiciones y el resto de los vecinos expresa que el parque se encuentra en buenas condiciones. Los problemas de los cuales se quejan los vecinos giran sobre dos ejes principales, la seguridad y las deficiencias de infraestructura; por una parte consideran el parque como un área que propicia a actos vandálicos como el grafiti.



Figura 2 Muro con grafiti

Uno de los encuestados menciona que existen puntos en la reja por donde los supuestos vándalos entran, véase Figura 3.

Otra situación que genera inseguridad en la población aledaña es la falta de iluminación, a pesar de que existe un sistema de iluminación, este no se encuentra en uso, los vecinos aseguran que solo estuvo en funcionamiento durante un periodo de dos semanas, tras lo cual ceso el servicio.



Figura 3 Posible entrada ilícita





Figura 5 luminarias aparentemente funcionales



Figura 4 Nido de Passer domesticus en el gabinete de la luminaria

Se hace mención de la inseguridad ya que se han registrado asaltos en las inmediaciones del parque, la tienda de conveniencia ubicada enfrente del mismo ha sido víctima de asaltos en múltiples ocasiones. Una iluminación adecuada y un sistema de vigilancia sería una solución a este problema; un detalle interesante es que el velador/jardinero actual se ausenta, algunos colonos advierten que el anterior velador era mejor que el actual. Por otra parte se realizan actividades que incomodan y molestan a los vecinos, la más grave es la ingesta de bebidas alcohólicas y en segundo plano la visita de "parejas", en las figuras 4 y 5 se evidencian estas actividades. Una iluminación adecuada podría reducir la incidencia de estas actividades.



Figura 6 Iniciales grabadas en la corteza de un árbol



Figura 7 Envase de cerveza vacío



Por otro lado los vecinos manifiestan que la infraestructura del lugar deja que desear, el 50% de los encuestados hicieron un fuerte hincapié en el estado deficiente de los juegos, Piden el arreglo remplazo y ampliación de este sector del parque.





Figura 8 Área de juegos

Figura 9 Columpios en mal estado

Hacen falta bancas y depósitos para la basura, la pista para patinaje está en desuso; el kiosco no da un servicio continuo, tampoco hay baños disponibles de forma continua.







Ffigura 10 Baños cerrados



En base a la investigación de campo se hacen las siguientes observaciones:

A un costado de la entrada está acumulado un montículo de "basura", la mayoría de



Figura 12 Montículo de residuos de poda y basura

los componentes de esta pila son los restos de la poda, es decir materia orgánica combinada con material inorgánico (plásticos, tetrapack, etc.) Además de esto, el lugar está relativamente limpio, tal como lo dice uno de los colonos "La mayoría de las veces está limpio". Cabe señalar que es común el acumulo de esa basura (se ha registrado como práctica común). Faltan depósitos adecuados para los desechos sólidos.

Se propone la colocación de contenedores para la

segregación.

En una de las zonas cercanas a la roca que da nombre al parque hay un barandal con un tramo dañado; Es un peligro, especialmente para los niños.



Figura 13 Barandal dañado






Figura 14 La peñuela

La "peñuela" tiene grafiti está sucia y se percibe aroma orines en ciertas zonas.

Uno de los árboles exteriores tiene una rama caída que obstruye parte de la calle, ese mismo árbol está deteriorando el muro con su crecimiento.





Figura 15 Barda dañada

Figura 16 Rama caída



Existen dos áreas cercanas a el parque estas son la glorieta (nombre no determinado) y la Plaza de la Hermandad, en estas áreas es necesario limpiar y restaurar los jardines; en la glorieta se necesita dar mantenimiento a la cantera del piso.





Figura 17 Jardines descuidados

Figura 18 Plaza de la Hermandad



NOTA ADICIONAL.

Existen tres escuelas cerca del parque (dos colegios con nivel de preescolar a preparatoria y una primaría pública).

Se detectó posible plaga de insectos.



Anexo 1 Principales Especies Animales y Vegetales del Parque la Peñuela.



Ilustración 20 Passer domesticus (hembra)





Ilustración 21 Carpodacus mexicanus (macho)