



**PROCESOS INDUSTRIALES** 

# CÓMO APLICAR EL LEAN MANUFACTURING



## CÓMO APLICAR EL LEAN MANUFACTURING

#### 1. 5S - Organización y limpieza del área de trabajo

La metodología 5S es un sistema de organización basado en cinco principios japoneses que buscan mejorar la eficiencia y seguridad del entorno de trabajo.

#### ¿Para qué sirve?

- Mejora la productividad eliminando desperdicios.
- ✓ Facilita la identificación de problemas en el proceso.
- Reduce tiempos de búsqueda de herramientas o materiales.
- ✓ Mejora la seguridad y el orden en la planta.

#### ¿Cómo se usa?

Se implementa en cualquier área de trabajo, desde líneas de producción hasta oficinas administrativas.

Paso a paso de implementación en una empresa industrial:

- 1. Seiri (Clasificación). Separar elementos innecesarios y eliminarlos.
- 2. Seiton (Orden). Ubicar los elementos necesarios de manera eficiente y accesible.
- 3. Seiso (Limpieza). Establecer un plan de limpieza continuo para el área de trabajo.
- 4. Seiketsu (Estandarización). Crear normas visuales para mantener el orden.
- 5. Shitsuke (Disciplina). Fomentar una cultura de orden y limpieza permanente.

#### Ejemplo aplicado en una fábrica



En una planta de ensamblaje de automóviles, los operarios implementan 5S organizando herramientas en tableros visuales y etiquetando estaciones de trabajo. Con esta práctica, logran reducir el tiempo de búsqueda de herramientas en un 40 %, aumentando la eficiencia.

### 2. Kaizen. Mejora continua con pequeños cambios

La filosofía Kaizen significa "cambio para mejorar" y se basa en la mejora continua mediante pequeños ajustes constantes.

#### ¿Para qué sirve?

- Reduce desperdicios y optimiza procesos.
- ✓ Fomenta la participación de los empleados en la mejora.
- ✓ Aumenta la eficiencia operativa sin grandes inversiones.



#### ¿Cómo se usa?

Se aplica mediante pequeños cambios en el día a día que, acumulados en el tiempo, generan grandes mejoras.

Paso a paso de implementación:

- 1. Identificación del problema en un área de trabajo.
- 2. Análisis de la causa raíz utilizando herramientas como el Diagrama de Ishikawa.

Tabla 1. Paso a paso para aplicar el Diagrama de Ishikawa

Etapa	Descripción	
Definir el problema claramente.	Se escribe el problema en el "cabezal del pescado". Ejemplo. Defectos frecuentes en el ensamblaje final.	
Formar un equipo de trabajo interdisciplinario.	Reunir a operarios, técnicos, ingenieros de calidad, etc., que tengan conocimiento del proceso.	
Identificar las categorías de causas.	Las categorías clásicas son: método, máquina, material, mano de obra, medio ambiente, medición (las 6M). Estas ramas se colocan como "espinas principales".	
Lluvia de ideas por categoría.	El equipo propone posibles causas en cada categoría. Ejemplo. En "Material" podría colocarse "material dañado por el proveedor".	
Profundizar en causas específicas.	Se preguntan los "5 porqués" para cada causa posible. Esto ayuda a ir más allá del síntoma.	
Validar causas prioritarias.	Usar datos, observación directa o análisis, para confirmar cuáles son las causas más probables.	
Priorizar y planificar acciones correctivas.	Seleccionar las causas más relevantes y planear microacciones de mejora.	

- 1. Propuesta de pequeñas mejoras que pueden aplicarse sin grandes costos.
- 2. Ejecución de la mejora con la participación de los operarios.
- 3. Evaluación del impacto de la mejora y su estandarización.

#### Ejemplo práctico en un entorno real:

Problema. Alta tasa de fallos en el sellado de envases de un producto alimenticio.

En el Diagrama de Ishikawa se incluyen causas como:

- Máquina: presión de sellado inestable.
- ✓ Material: tapa de mala calidad.
- ✓ Mano de obra: operario sin formación adecuada.
- ✓ **Método:** falta de estandarización en el proceso.



- ✓ Medición: instrumento descalibrado.
- Medio ambiente: humedad en la línea.

Después del análisis, se descubre que la presión de sellado varía porque no hay un control automático. Se propone instalar un sensor de presión como mejora continua.

#### 3. SMED. Reducción de tiempos de cambio de herramientas

SMED (Single-Minute Exchange of Die) es una técnica para minimizar el tiempo de cambio de formato en una máquina o proceso.

#### ¿Para qué sirve?

- Aumenta la flexibilidad de producción.
- Reduce el tiempo improductivo entre cambios de producción.
- ✓ Permite lotes más pequeños sin aumentar costos.

#### ¿Cómo se usa?

Se analiza el proceso de cambio y se eliminan actividades innecesarias o se convierten en actividades externas para reducir el tiempo total.

Paso a paso de implementación en un proceso industrial:

- 1. Análisis del tiempo de cambio actual, con un cronómetro.
- Identificación de actividades internas (con la máquina detenida) y externas (con la máquina en marcha).
- 3. Convertir actividades internas en externas para reducir el tiempo muerto.
- Optimización de las actividades internas restantes mediante herramientas adecuadas.
- 5. Estandarización y documentación del nuevo proceso de cambio.

#### Ejemplo aplicado en una fábrica textil

**Ejemplo práctico.** Implementación de SMED en una industria de bebidas.

#### Contexto:

Una planta embotelladora necesita cambiar de formato entre botellas de 500 ml y 1 L en la misma línea de producción.

Cada cambio de formato (ajuste de boquillas, guías, sensores y etiquetas) tarda 45 minutos, generando tiempo improductivo y acumulación de pedidos.



Tabla 2. Paso a paso de implementación del Método SMED

Etapa	Descripción aplicada al caso	
Análisis del tiempo de cambio actual.	Se cronometró el cambio de formato y se identificó un tiempo promedio de 45 minutos.	
Identificación de actividades internas y externas.	Internas: ajuste de boquillas con la máquina parada, cambio de etiquetas Externas: preparación de herramientas, traer repuestos.	
Convertir actividades internas en externas.	Preparar herramientas y piezas mientras la máquina aún produce el formato anterior. Se organizaron kits de cambio, con anticipación.	
Optimizar las actividades internas restantes.	Se instalaron guías ajustables sin herramientas, se mejoró el acceso a los puntos de ajuste y se estandarizó el torque de apriete.	
Estandarización y documentación del proceso.	Se creó un instructivo visual del nuevo proceso de cambio con tiempos objetivos por tarea, se capacitó al personal de mantenimiento y operación.	

Tabla 3. Antes y después de aplicar SMED

Aspecto evaluado	Antes de SMED	Después de SMED
Tiempo promedio de cambio.	45 minutos.	12 minutos.
Actividades externas.	No definidas.	100 % preparadas antes del cambio.
Herramientas requeridas.	Varias, ubicadas en otro sector.	Kit de herramientas listas y al pie de máquina.
Estandarización del proceso.	No existía.	Instructivo claro y visualizado.
Impacto en la producción.	Paros frecuentes, pérdida de producción y retrasos.	Mayor flexibilidad, más cambios por turno, sin afectar productividad.

#### **Beneficios obtenidos:**

- 73 % de reducción del tiempo de cambio.
- Mayor capacidad de realizar cambios de formato más frecuentes, permitiendo lotes pequeños sin penalizar la eficiencia.
- Disminución de cuellos de botella y acumulación de inventario intermedio.
- Mejora del clima laboral, al reducir la presión durante los cambios y facilitar el trabajo con procedimientos claros.

SMED no solo mejora la eficiencia operativa, sino que permite a la empresa ser más ágil ante la demanda del mercado. Este tipo de intervención encaja perfectamente



dentro de un programa de mejora continua (Kaizen) y de estrategias de producción flexible como las que exige la Industria 4.0.

## 4. VSM (Value Stream Mapping). Análisis y optimización del flujo de valor

El VSM (Mapa de la Cadena de Valor), es una herramienta visual que permite analizar el flujo de materiales e información en un proceso productivo.

#### ¿Para qué sirve?

- ✓ Identifica desperdicios y cuellos de botella en la producción.
- ✓ Mejora la sincronización entre procesos.
- ✓ Reduce tiempos de espera y movimientos innecesarios.

#### ¿Cómo se usa?

Se realiza un mapa del estado actual del proceso productivo y se diseña un mapa ideal eliminando desperdicios.

#### Paso a paso de implementación en una empresa industrial:

- 1. Dibujar el estado actual del proceso con todas las etapas.
- 2. Identificar desperdicios (tiempos muertos, movimientos innecesarios, defectos).
- Diseñar el estado futuro optimizado con menos desperdicio.
- 4. Implementar mejoras y eliminar procesos innecesarios.
- 5. Medir resultados y repetir el ciclo de mejora.

#### Ejemplo práctico. Aplicación de VSM en una empresa de fabricación de muebles

#### Contexto:

Una empresa que fabrica muebles de madera a medida detecta retrasos en la entrega, acumulación de inventario en proceso, y descoordinación entre áreas (corte, ensamblado, lijado, pintura y empaque).

Tabla 4. Paso a paso para Implementar VSM

Etapa	Descripción aplicada al caso	
Dibujar el mapa del estado actual.	Se representó gráficamente cada etapa del proceso: recepción de orden, corte, ensamblaje, lijado, pintura y empaque. Se incluyeron tiempos de ciclo, tiempos de espera, y los inventarios intermedios.	
Identificar desperdicios.	Se detectaron: 1) Acumulación de productos entre lijado y pintura. 2) Tiempos de espera entre corte y ensamblaje. 3) Retrabajos por errores de comunicación.	



Etapa	Descripción aplicada al caso	
Diseñar el estado futuro optimizado.	Se propuso: eliminar inventario entre procesos, implementar comunicación visual entre áreas, y reorganizar el flujo físico del taller para evitar desplazamientos innecesarios.	
Implementar mejoras.	Se reubicaron estaciones de trabajo, se creó un tablero Kanban para asignar órdenes y se capacitó al equipo sobre flujo continuo.	
Medir resultados y repetir el ciclo.	Después de 1 mes, se midieron mejoras en tiempos de producción, reducción de inventario en proceso y eliminación de retrabajos. Se actualizó el mapa, con el nuevo estado.	

Tabla 5. Antes y después de aplicar VSM

Aspecto evaluado	Estado actual (antes)	Estado futuro (después)
Tiempo total de producción.	7 días hábiles por mueble.	3 días hábiles por mueble.
Inventario en proceso.	40 unidades entre estaciones.	12 unidades, flujo casi continuo.
Tiempo de espera entre áreas.	Hasta 8 horas de inactividad.	Máximo 2 horas entre procesos.
Movimientos innecesarios.	Operarios cruzaban el taller varias veces.	Estaciones alineadas, menos traslados.
Errores y retrabajos.	12 % de productos con fallas de comunicación.	3 %, gracias a visuales y estandarización.

El VSM no solo es un mapa, sino una guía estratégica para transformar procesos productivos. Es clave en proyectos de Lean Manufacturing y mejora continua, donde la eficiencia, el flujo y la sincronización entre etapas, son fundamentales para satisfacer al cliente y reducir desperdicios.

Por lo tanto, las herramientas 5S, Kaizen, SMED y VSM, permiten mejorar la eficiencia en la industria, mediante la reducción de desperdicios, tiempos improductivos y costos. Su implementación requiere compromiso, disciplina y una cultura de mejora continua, fundamentales en la Ingeniería Industrial para la optimización de procesos en cualquier sector productivo.