Ficha de segurança na oficina

Equipamento de proteção individual (EPI)

- Óculos de proteção sempre que houver projeção de partículas, líquidos ou molas.
- Luvas de nitrilo para óleos e fluidos; luvas de trabalho para peças com arestas.
- Calçado de segurança com biqueira e sola antiderrapante.

Elevação do veículo

- Usar só os pontos de elevação indicados pelo fabricante.
- Nunca trabalhar debaixo de um carro suportado apenas pelo macaco: usar cavaletes.
- Calçar as rodas que ficam no chão e engrenar a mudança ou o travão de mão.

Riscos elétricos e químicos

- Desligar o borne negativo da bateria antes de intervir em circuitos elétricos.
- Veículos híbridos e elétricos: só técnicos habilitados para alta tensão.
- Guardar combustíveis e solventes em recipientes fechados e longe de fontes de calor.
- Recolher óleos e fluidos usados para os contentores próprios (resíduos perigosos).

Antes de devolver o veículo

- Confirmar apertos com a chave dinamométrica segundo o binário do fabricante.
- Verificar níveis, fugas e luzes de aviso no painel.
- Fazer um teste de estrada quando a reparação envolver travões, direção ou suspensão.