作业5-第三次STM32单片机课程任务

- 题目1：用UART串口实现点灯操作（利用串口发送的数据作为灯亮灭的条件），电脑向单片机发送A，小灯亮并向电脑发送数字1，电脑向单片机发送B，灯灭发送数字0（引脚不做要求）
- 题目2：利用串口接收中断任务1的内容。
- 题目3：通过OLED将小灯状态显示在OLED屏幕上。
- 课余作业：学习UART其他用法，了解其结构与运行原理