

no_gauss – Gaussian strength 0 N/m
whole run
first 125 s
Tip [cm]
50
0
−50
−100
solid: tip, dashed: goal
X
Y
Z
|F| [N]
30
20
10
0
lin_tip
gauss_seg1
gauss_seg2
Spring param
10^1
10^0
0
lin_tip
gauss_seg1
gauss_seg2
Torque [N m]
0.4
0.2
0.0
max |tau| asked
0
50
100
150
200
Time [s]
0
50
100
Time [s]