

Z (cm)
40
30
20
10
0
−20
−10
0
10
20
30
40
X (cm)
Run
bending_1 (K = 50 N/m, A = 2000 N/m)
Tip spring (lin_seg3)
Gaussian (gauss_seg1)
On arm
Goal