
EE X-position (mm)
75
50
25
0
25
0
2
4
Time (s)
100
80
60
40
20
Spring stiffness (N/m)