
Control effort $\int \sum_i |\tau_i| \, dt$ [N·m·s]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
5
10
15
20
25
30
35
Spring stiffness k [N/m]
Spring stiffness k [N/m]
5
10
15
20
25
30
35