

no_gauss – Gaussian strength 0 N/m
whole run
first 66 s
Tip [cm]
0
−50
solid: tip, dashed: goal
X
Y
Z
|F| [N]
15
10
5
0
lin_tip
gauss_seg1
gauss_seg2
Spring param
10^1
10^0
0
lin_tip
gauss_seg1
gauss_seg2
Torque [N m]
0.4
0.2
0.0
max |tau| asked
−60
−40
−20
0
20
40
Time [s]
−40
−20
0
Time [s]