

gauss – Gaussian strength 500 N/m
whole run
first 39 s
Tip [cm]
0
−50
solid: tip, dashed: goal
X
Y
Z
|F| [N]
15
10
5
0
lin_tip
gauss_seg1
gauss_seg2
gauss_seg3
Spring param
10^2
10^1
10^0
0
lin_tip
gauss_seg1
gauss_seg2
gauss_seg3
Torque [N m]
0.4
0.2
0.0
max |tau| asked
0
10
20
30
40
50
60
Time [s]
0
10
20
30
Time [s]