

Z (cm)
X (cm)
40
30
20
10
0
−20
−10
0
10
20
30
40
Run
bending_4 (K = 50 N/m, A = 1500 N)
Tip spring (li seg3)
Gaussian (gauss_seg1)
On arm
Goal