

보류 89건 결정 권고안

노드→화면 매핑 4단계(사람 확정) 입력물 · 2026-07-28 · CREFLE OMF UI/UX

근거: node-screen-mapping/ 1~3단계 결과 · 규칙 screen-mapping-rule.md v1.1

도메인이 아니라 쟁점 기준으로 재편했습니다. 보류 89건이 여섯 도메인에 흩어져 있지만, 읽어보니 같은 질문이 여러 도메인에서 반복되고 있었습니다. 도메인별로 판단하면 같은 사안을 여섯 번 결정하게 되고, 그러면 M8(도메인마다 기준이 달랐던 문제)이 그대로 재발합니다.

그래서 15개 쟁점으로 묶었습니다. 앞의 5개가 전체 89건 중 47건을 덮으니, 이 다섯 개만 정하셔도 절반이 닫힙니다.

각 쟁점에 제 권고와 근거를 붙였습니다. 권고는 가능한 한 **현행 인벤토리를 재현하는 쪽**으로 기울였습니다 — 현행이 무근거로 만들어진 게 아니라 실무 감각이 반영된 것이고, 규칙은 그 감각을 명문화하는 도구이지 뒤엎는 도구가 아니라고 봤습니다. 뒤집는 편이 낫다고 판단한 곳만 **현행 변경**으로 표시했습니다.

한눈에 보기

#	쟁점	건수	결린 도메인	권고 요지
T1	Wallet(목록)을 독립 화면으로 뽑는가	6	04·05·06	조회 목적=독립 / 작업 중 선택=흡수
T2	축 트리거·상태 노드가 화면인가	14	02·05·06	화면 아님 — 사유 코드 축상태 신설
T3	관리웹 메뉴 절단선	13	02·03·05·06	저장 엔티티가 다르면 다른 화면
T4	세션 단절(S3) 판정	11	01·02·04·05	실물작업 + 다른 데이터면 분리
T5	라벨 출력이 별도 스테이션인가	8	02·04	발행 시점이 다르면 분리
T6	배지 사각지대 (S2 무응답)	5	01·02·04	화면 판단 아님 — 배지 정보 보완
T7	도메인 귀속·이중 계상	5	02·03·05	경계 카드는 인계처가 계상
T8	폐기 경로가 반품과 갈라지는가	5	01	전표 종류가 다르므로 분리(현행 유지)
T9	사번 인증의 귀속	3	02·05	POP=공통 1건 / 모바일=로그인 흡수
T10	모바일 서버 흐름이 독립 타일인가	3	01	독립 사건이면 타일 분리
T11	전표성 노드가 독립 메뉴인가	3	01	ERP 전표 연계면 독립
T12	도식화 전 미확정 3상태	3	03	결정 보류 — E3 회신 선행
T13	흡수 확인 실패	2	04	도식 결함 — 이슈로 분리
T14	실물작업 vs 화면 단계	1	02	화면 단계로 계상
T15	기타 단건	7	02·04	개별 판단

상위 5개 쟁점 — 여기서 47건이 닫힙니다

T1 Wallet(목록)을 독립 화면으로 뺏을 것인가

6건 · 04·05·06

04 출하예정목록

04 피킹목록

05 점검항목

05 PM도래목록

05 예비품목록

06 송신항목목록

이게 M8의 진원입니다. 적대 검증이 「같은 Wallet 문법을 04는 독립 화면으로 뺏고 05·06은 흡수했다」고 지적인 바로 그 지점이고, 그래서 화면 수 집계가 커버리지 근거로 못 쓰이게 됐습니다.

갈리는 지점

여섯 건 모두 S1·S2가 발화하지 않습니다(같은 액터·같은 단말). 규칙에 남은 건 S4 독립 진입뿐인데, 그 판정 기준이 없습니다.

권고

진입 경로로 가릅니다. 「앞 단계 없이 그 목록으로 바로 들어갈 수 있는가」

- 독립 화면 — 관리웹 메뉴나 모바일 홈 타일에서 *조회* 목적으로 직접 진입하는 목록
- 흡수 — 특정 작업 흐름 한가운데서 *대상을 고르려고* 여는 목록

적용 결과: 04 출하예정목록 독립(현행 W-04-02 유지) · 05 PM도래목록 독립(현행 W-05-02 유지) · 04 피킹목록·05 점검항목·05 예비품목록·06 송신항목목록 흡수. **현행 변경 1건** — M-04-02 피킹 대상 목록을 M-04-01 스캔 화면에 통합합니다.

왜 이 기준인가. Wallet은 대부분 바로 다음 행위의 입력 선택 단계라 묶기 ④(앞 결과가 다음 입력)가 성립합니다. 반면 「출하 예정 조회」나 「PM 도래 조회」는 목록 자체가 업무의 시작점이고, 담당자가 하루에 몇 번씩 그것만 보러 들어옵니다. 이 차이는 UI 구조가 아니라 **업무 진입 동선**의 차이라 도식 문법으로는 안 보이고 사람이 정해야 하는 게 맞습니다.

M-04-02는 현행 인벤토리 스스로 「스캔 화면과 통합 가능」이라 적고 신뢰도를 추정으로 낮춰줬습니다. 이번에 정리하는 게 좋겠습니다.

02 축 Archive 8건

05 트리거 4건

06 A3 수신반영

06 SB1 변경발생

갈리는 지점

축(Archive) 노드는 대장 분류가 **행위**지만 실체는 **흐름의 단계 표시**입니다. 인접 User도 배지도 없어 S1·S2가 아예 적용되지 않습니다. 서버가 조건을 산출해 밀어주는 무인 트리거인지, 담당자가 대상을 보고 고르는 화면 진입인지가 갈립니다.

권고

화면이 아닙니다. 사유 코드 축상태 를 신설해 일괄 처리합니다.

조작은 축 노드가 아니라 **그 아래 붙은 행위 아이콘**(Wallet·Mobile·Desktop·File)이 담당합니다. 축은 그 조작들이 어느 단계에 속하는지 알려주는 뼈대입니다. 02 담당이 정확히 지적했듯 현행 사유 코드 11종에 이 유형이 없는 게 문제이지, 화면인지 아닌지가 애매한 게 아닙니다.

예외 1건 — 06 A3 수신반영에는 확장속성편집(웹 배지)이 커넥터로 부착돼 있습니다. 여기만 화면 진입으로 보고 **G-06-01**에 흡수합니다.

부수 효과. 이 결정은 규칙 §1 사유 코드를 11종 → 12종으로 늘립니다. 규칙 문서도 함께 갱신해야 합니다.

05 담당이 지적한 대비가 이 판단의 근거이기도 합니다 — 06-S-A의 SA1~SA4는 배지 정보가 「자동 파이프라인 = 배지 없음」이라 명시해 무인으로 **이미 확정**됐습니다. 05의 같은 성격 노드 4건에는 그 명시가 없어서 보류가 됐을 뿐, 성격은 동일합니다.

02 축1 6건

03 판정지점 4건

05 캘린더설정

06 운영마스터·기준정보완성

갈리는 지점

관리웹 구간은 액터도 단말도 하나여서 **객관 절단선이 하나도 없습니다**. 02 축1은 극단적으로 1화면부터 6화면까지 가능하고, 03은 1~4 화면이 다 성립합니다.

권고

「저장되는 엔티티가 다르면 다른 화면」을 기준으로 삼습니다.

관리웹 메뉴 트리는 결국 **데이터 관리 단위**를 따라갑니다. 사용자가 "무엇을 다루러 왔는가"가 메뉴 항목이 되지, 프로세스 단계가 메뉴가 되지는 않습니다.

- **02 축1** → 4화면(현행 W-02-01~04 유지). P/O 수신·W/O 전개·4M 배정·확정 배포가 각각 다른 엔티티를 씁니다. 마스터 점검 체인(339:6639 · 330:6677)은 **W/O 전개 화면 내부 패널**로 흡수 — 조회일 뿐 저장하지 않습니다.
- **03** → 2화면(현행 유지). 의심자재 등록은 Lot Status를 생성하고, 판정·전이는 변경합니다. 검사 판정 허브는 수행이 01-02-04에 co-locate돼 03엔 수렴 기록만 남으므로 **조회 화면에 흡수**합니다.
- **05 캘린더설정** → 독립(현행 W-05-09 유지). WorkCalendar는 명백한 마스터 엔티티입니다.
- **06 운영마스터(B7)** → 분해(현행 W-06-07·W-06-08 유지). 창고/Location과 예비품은 별개 엔티티입니다.

이 기준의 장점은 **도식이 아니라 데이터 모델을 근거로 삼는다**는 점입니다. 개념모델이 이미 엔티티를 정의해줬으니 판정이 재현 가능하고, 사람마다 다르게 읽힐 여지가 작습니다.

05 보전·PM 6건

01 도착스캔·입하목록

02 수리왕복 2건

04 재고재등록

규칙 §5가 「가장 주관적」이라고 스스로 인정한 조건입니다. **조작적 정의가 필요합니다.**

권고

실물 작업이 끼어 있고 전후가 다른 데이터를 다루면 분리. 같은 레코드를 이어서 완성하면 한 화면.

「시간이 벌어지는가」는 켈 수 없지만, 「같은 레코드를 마저 채우는가」는 도식과 엔티티로 판정할 수 있습니다.

- **05 보전·PM 6건 → 각 2화면**(현행 유지). 보전지시는 *계획* 데이터를, 보전실적은 *실적* 데이터를 씁니다. 사이에 784:7966 보전수행이라는 물리 작업 노드가 실재합니다.
- **02 수리 왕복 → 1화면**(현행 M-02-02 유지). 투입 스캔과 반출 스캔이 *같은 수리이력 레코드*의 시작과 종료입니다.
- **01 도착 스캔 → 1화면**(현행 M-01-10 유지). 반출과 도착이 같은 이동 레코드입니다.
- **04 재고 재등록 → 2화면**(현행 유지). 반품입고와 재등록 사이에 03 판정·재작업이 끼고, 다루는 재고 상태가 다릅니다.

이 정의를 적용하면 **네 건 모두 현행과 일치**합니다. 현행 인벤토리가 감각적으로 옳게 잘랐다는 뜻이고, 우리는 그 감각에 이름을 붙이는 셈입니다. 규칙 §3-1의 S3 서술을 이 문장으로 교체하면 다음 적용부터 자동으로 갈립니다.

02 인식표·LOT라벨 6건

04 납품라벨·포장라벨

갈리는 지점

규칙 §3-3이 POP에 「별도 스테이션(창고 라벨 출력·설비 수집)만 독립 진입」이라는 예외를 열어줬는데, **생산·출하 라벨이 그 예외에 해당하는지가 규정돼 있지 않습니다.**

권고

발행 시점이 앞 작업과 다르면 분리, 같은 작업의 마무리면 흡수.

- **04 납품라벨·포장라벨 → 분리**(현행 P-04-01·P-04-02 유지). 04 담당 지적대로 A9는 OQC 합격이 트리거이고 A11은 O1 일치 통과 후 사전발행이라 두 라벨의 **발행 시점이 서로 다릅니다**. 한 화면에 넣으면 시점이 다른 두 출력이 한 태스크에 섞입니다.
- **02 인식표·LOT 라벨 → 현행 유지하되, P-02-05·P-02-07 병합 검토**. 둘 다 실적 등록 직후 이어지는 출력이라 시점이 같습니다. 반면 P-02-09 포장 재출력은 명시적 OR 분기를 가진 별개 진입이라 유지합니다.

「부착」은 화면 밖입니다. 라벨 노드 라벨이 「출력 및 부착」인데 뒷부분은 물리 작업이므로, 화면 범위는 출력까지로 자릅니다.

M8 재발 후보 1건. 02 담당이 짚은 297:6380 이 중요합니다 — 메인 축3에서는 LOT 완료·인식표가 독립 화면인데 02-S-D(긴급 W/O)에서는 P-02-12 한 화면에 병합돼 있습니다. **같은 문법을 도메인 안에서 다르게 처리한 사례**라 어느 쪽이든 통일해야 합니다. 권고는 긴급 경로도 정상 경로 화면을 재사용하고 **긴급 플래그만 다르게 두는 것**입니다(도식 노트 D가 「실적 3원·genealogy = 정상 동일」이라 명시).

나머지 쟁점 — 요약 권고

T6 배지 사각지대 (S2가 답을 못 주는 곳)

5건 · 01-02-04

배지 정보가 앞뒤 노드에는 단말을 주는데 정작 그 노드에는 주지 않는 구간입니다. 01 점검항목확인·정상품입하처리, 02 교체시점지정·생산LOT분할, 04 재구성이벤트.

권고

이건 화면 판단이 아니라 정보 결손입니다. placement-plan.md 에 한 줄씩 추가해 영구 해소하십시오.

04 담당 표현이 정확합니다 — 「정보에 한 줄 추가하면 영구 해소된다」. 화면 매핑에서 매번 추측하는 것보다 배지를 확정하는 게 근본 처방이고, 그러면 다음 적용부터 S2가 자동으로 답을 줍니다. 단 **02 교체시점지정은 정보가 「주체 미확정」으로 의도적으로 비워둔 것**이라, 이걸 기획 확정이 선행해야 합니다.

권고

경계 참조 카드는 「인계받는 쪽」이 아니라 「수행하는 쪽」이 화면을 계상합니다.

03의 유입 카드 3건(01-S-C-02-S-E-02-S-I)을 03이 계상하면 W-01-01-P-02-13-M-02-02가 이중으로 세어집니다. 03에서는 전부 **색선연계**로 처리하고 화면은 01-02가 갖습니다. 05 생산진행도 같은 원리로 02 귀속입니다. 02 전달사항 등록은 도식상 축1 화면이므로 **W-02-04 안의 색선으로 되돌리고** W-CO-04는 전사 공지 전용으로 역할을 좁히는 편이 맞습니다.

권고

분리 유지(현행 W-01-05-W-01-06). 액터·단말이 같아 규칙 기본값은 1그룹이지만, **공급사 반품 전표와 폐기 품의는 결재선과 ERP 전표 종류가 다릅니다**. T3의 「엔티티가 다르면 다른 화면」 기준과도 일관됩니다.

권고

POP 사번 경량 인증은 공통 화면 1건(P-CO-01)으로 단일화. 모바일은 로그인(M-CO-01)에 포함.

결정 16이 POP만 「사번 경량 인증」으로 규정했고 모바일은 계정 로그인입니다. 성격이 다르므로 같이 묶으면 안 됩니다. **현행 정리 필요** — 05 B1(모바일 점검자 사번)은 M-05-01 흡수가 아니라 M-CO-01 로그인으로 보내고, 02 P-02-01은 「작업 시작(사번+W/O 선택)」에서 **W/O 선택으로 범위를 좁혀** P-CO-01과의 중복을 없앱니다.

권고

- **재생재 등록 → 독립 타일.** 「재생재 발생 시」는 출고분 입고와 **무관하게** 발생하는 사건이라 진입 동선이 다릅니다. **M-01-09에서 분리.**
- **호퍼 잔량 입력 → M-01-09 흡수 유지.** 생산창고 입고 시점에 종속된 조건부 단계입니다.
- **실사 개시 → G-01-15 포함.** 정기/수시 태그가 선택 입력을 시사하므로 조작이 맞습니다.
- **조정 등록·신규 P/O 등록 → 독립.** 둘 다 ERP 전표 연계와 승인 마커를 가집니다(T3 기준 적용).
- **LOT 수량 정정 → 보류 유지.** 수행 액터가 품질담당인지 물류담당인지 대장에 근거가 없습니다. **이것만 정보 부족으로 결정 불가**이니 도식 확인이 필요합니다.

권고

지금 결정하지 마십시오. 한도승인·특채·폐기는 승인 매체가 관리웹으로 확정(#11 #9)됐지만, **E3 판정유형 값 목록이 상태 개수 자체를 바꿉니다**. 3개가 아닐 수도 있는 상태를 놓고 화면 분해를 정하면 회신 후 전부 다시 해야 합니다. **화면없음:상태값** + 「E3 대기」 표기로 두고, 회신 후 도식화와 함께 처리합니다.

- **04 SC4 품질담당** — 배지는 웹인데 인접 행위 노드가 **0개**입니다. 흡수할 대상이 없어 규칙이 작동 불가. **도식 결함**이므로 이슈로 분리하고, W-04-07은 그때까지 현행 유지합니다.
- **04 H6 게이트** — 「예」 분기 커넥터가 캔버스 미작화라 도식으로 판별 불가. 같은 이슈에 묶습니다.
- **02 제품검사(497:5460)** — 화면 단계로 계상. 대장이 다른 실물 노드에는 「실물 작업」을 명시했는데 여기엔 안 붙였다는 게 근거입니다.
- **02 마감 미달 갈래** — W-02-05 흡수. 02-S-A 합류는 예외 경로일 뿐 독립 진입 동선이 아닙니다.
- **02 POP 태스크 절단 5건** — 점검 이력 확인은 **독립 유지**(작업 전 통제는 별도 게이트), 투입 스캔과는 **연속**(같은 W/O 섹션). T4 기준 적용.
- **04 출하지시 단독 생성** — 대안 진입(832:8620)이 캔버스에 실재하므로 **S4 독립 인정**. 다만 화면 신설보다 W-04-01의 **모드**로 두는 편이 현실적입니다.

결정 후 파급

권고를 그대로 채택하시면 **현행 112건에서 실제로 바뀌는 건 소수**입니다.

- **감소** — M-04-02 피킹 목록(M-04-01 통합) · P-02-05/07 병합 검토 · P-CO-01 중복 정리
- **증가** — 재생재 등록 독립 타일 1건
- **유지** — 나머지 대부분. T4·T3 기준을 적용하면 현행과 일치합니다
- **보류 존치** — T12(E3 대기) 3건 · T13(도식 결함) 2건 · LOT 수량 정정 1건 = **6건**

즉 **89건 중 83건이 담히고 6건이 남습니다**. 남는 6건은 판단이 어려워서가 아니라 **외부 입력(고객 회신·도식 수정)**을 기다리는 것이라 지금 결정할 수 없는 게 맞습니다.

그리고 이번 결정으로 규칙도 함께 갱신됩니다 — 사유 코드 **축상태** 신설(T2), S3 조작적 정의 교체(T4), Wallet 처리 원칙 명문화(T1), 관리웹 절단 기준 추가(T3). **다음 적용부터는 이 네 가지가 자동으로 갈리므로 보류가 크게 줄어듭니다**.

이 문서는 권고이지 결정이 아닙니다. 규칙 v1.1이 정한 대로 **최종 확정**은 **사람**이며, 위 권고 중 동의하지 않는 항목은 그대로 말씀해 주시면 됩니다. 특히 T1·T3·T4는 전 도메인에 일괄 적용되는 기준이라 여기서 방향이 갈리면 결과가 크게 달라집니다.