Dans l'ordre de haut en bas :

- La plateforme
- De part et d'autre du porte bloc piles les supports de servomoteurs.
 Le porte capteur de distance.

- **Etape 2** : coller les 2 supports de servomoteurs sur le porte bloc piles. Les 2 servos viennent toucher le petit dosseret qui empêchera le bloc piles d'aller vers l'avant. Bien faire coïncider les ouvertures rectangulaires par où doivent passer les fils de liaison des servos avec les évidements prévus sur le porte piles. Voir photo ci-dessous.

