## Ensuite:

Fixer l'afficheur LCD sur son support du côté des 4 plots par 4 vis M3-6 ( remises par Thierry le Samedi 28 Novembre ).

