DefectCorrection_CL_v1.1.1 프로그램 간단 매뉴얼

DefectCorrection					- 🗆 X
- For Black Image Offset Low : Offset High :	10	For White Image Gain Lower:	0.8	Skip Size Left: 0 Top: 0	Right: 0
Open_Black			Open_White	□ COLOR Clear • BLACK ○ WHITE ○ BOTH	
				Process	STOP
Port COM	Port#COM1 V			Defect_Count Black: 0 White: 0	Merge Defect : 0
		ONNECT	WriteTo Camera	●○● 경과시간	: (ms)

기능 1. 이미지 디펙 검출

기능 2. 디펙 좌표 카메라 전송 및 카메라 디펙 보정

※이미지 디펙 검출 방법

- 1. Open_Black 와 Open_White 버튼 클릭하여 이미지 불러오기
- 2. OffSet 과 Gain 또는 SkipSize 설정하기
- 3. Color 체크박스와 Black, White, Both 체크하기
- 4. Process 버튼 클릭

※디펙 좌표 카메라 전송 및 카메라 디펙 보정 방법(Process 가 모두 완료 된 후 사용 가능.)

- 1. Connect 버튼을 눌러 카메라와 연결
- 2. Write To Camera 버튼을 클릭

UI 설명

-Offset 범위 설정



Offset 값이 Offset Low 값보다 작거나 Offset High 값보다 클경우 디펙으로 인식합니다. (여기서 Offset 이란 실제 값과 필터링된 DN 값의 차이 입니다.)

-Gain 범위 설정




Gain 값이 GainLower 값보다 작거나 GainUpper 값보다 클경우 디펙으로 인식합니다. (여기서 Gain 이란 실제 값과 필터링된 값의 차이(퍼센티지)값입니다.)

-Skip Size 설정



이미지에서 제외할 부분을 설정합니다.

-Color 이미지 설정



Bayer pattern 이미지일 경우 체크박스에 체크합니다.

-이미지 종류 선택



Black 체크일경우 Black 이미지만 검출, White 체크일경우 White 이미지만 검출, Both 체크일경우 양쪽 이미지 모두 검출합니다.

-디펙 검출 시작 버튼



이미지의 크기(해상도)에 따라 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

-카메라 연결




카메라와 연결합니다.

-디펙 좌표 전송 및 카메라 디펙 보정



카메라에 디펙 좌표를 전송합니다.

-디펙 갯수 Count



디펙 갯수를 표시합니다. Merge Defect 은 중복된 좌표를 제외한 갯수입니다.