### RAID는 왜? 사용되나

서버의 사용자가 서버 운영에 있어 가장 당혹스러울 때는 하드디스크의 장애로 인한 DATA 손실일 것입니다. 하드디시크는 사실상 소모품으로 분류되며 I/O 가 많은 서버에는 고장이 잦은 것이 당연하다고 볼 수 있습니다. 하지만 서버에 저장되는 데이터의 경우 손실 또는 유출 되었을 때 치명적인 것이 대부분일 것으로 대표적으로 은행과 같은 금융, 군사적 목적의 데이터가 있을 것입니다. 이로 인해 백업이 절대적으로 필요한 경우가 있고 또한, 여분의 디스크가 있어 용량을 증설하려고 할 때 데이터 손실 없이 증설이 필요한 경우가 있습니다. 그래서 많은 서버 관리자는 RAID 구성을 통해 하드디스크의 가용성을 높이거나 서버 데이터의 안정성을 확보해야합니다.

# RAID 란?

RAID는 Redundant Array of Inexpensive Disks 의 약자입니다. 여러 개의 디스크를 배열하여 속도의 증대, 안정성의 증대, 효율성, 가용성의 증대를 하는데 쓰이는 기술입니다.

# RAID의 장점

- 1) 운용 가용성, 데이터 안정성 증대
- 2) 디스크 용량 증설의 용이성
- 3) 디스크 I/O 성능 향상

# 그 전에 패리티(Parity)란 무엇이란?

- 1) 정수의 홀수 또는 짝수 특성
- 2) 정보 블록과 연결된 중복 정보, 패리티는 오류 후 데이터를 재구축하는데 사용되는 계산된 값입니다.

## RAID의 종류와 구성방식

RAID 0: RAID 0 에는 Concatenate 방식과 Stripe 방식 두 가지 방식이 있습니다.

1) Concatenate 방식 (두개 이상의 디스크에 데이터를 순차적으로 쓰는 방법)




장점: 디스크 기본 공간이 부족할 때 데이터는 보존하며 여분의 디스크를 볼륨에 포함하여 용량 증설이 가능하게 됩니다.

단점: RAID 0 의 특성상 디스크 중 하나의 디스크라도 장애가 발생하면 복구가 어렵고, 패리티(오류검출기능)를 지원하지 않습니다.

용량: 모든 디스크의 용량을 합친 용량 (300GB disk \* 2ea = 600GB)

# 2) Stripe 방식 (흔히 RAID 0 라고 하면 Stripe 방식을 말함)



두개 이상의 디스크에 데이터를 랜덤하게 쓰는 방법입니다.

장점: 데이터를 사용할 때 I/O를 디스크 수만큼 분할하여 쓰기 때문에 I/O 속도가 향상되고 I/O Controller 나 I/O board 등 I/O를 담당하는 장치가 별도로 장착된 경우 더 큰 I/O 속도 향상 효과를 볼 수 있씁니다.

단점: Stripe 를 구성할 시 기존 데이터는 모두 삭제 되어야 합니다. 그외의 단점은 위의 Concat 방식과 같습니다.

용량: 위의 Concat 방식과 같습니다.

# RAID 1(Mirroring)

: Mirror 볼륨 내의 패리티를 사용하지 않고 디스크에 같은 데이터를 중복 기록하여 데이터를 보존하게 되며, 적어도 동일한 용량의 디스크 두 개가 필요합니다.

# 

장점: 볼륨 내 디스크 중 하나의 디스크만 정상이어도 데이터는 보존되어 운영이 가능하기 때문에 가용성이


높고, 복원이 비교적 매우 간단합니다.

단점: 용량이 절반으로 줄고, 쓰기 속도가 조금 느려집니다.

용량: 모든 디스크의 절반의 용량 (300GB \*2ea = 300GB)

#### RAID 2

: RAID 2 는 RAID 0 처럼 striping 방식이지만 에러 체크와 수정을 할 수 있도록 Hamming code 를 사용하고 있는 것이 특징입니다. 하드 디스크에서 ECC(Error Correction Code)를 지원하지 않기 때문에 ECC 를 별도의 드라이브에 저장하는 방식으로 처리됩니다.



하지만 ECC 를 위한 드라이브가 손상될 경우는 문제가 발생할 수 있으며 패리티 정보를 하나의 하드 드라이브에 저장하는 RAID 4가 나오면서 <u>거의 사용되지 않는 방식</u> 입니다.

# RAID 3, RAID 4

: RAID 3, RAID 4 는 RAID 0, RAID 1 의 문제점을 보완하기 위한 방식으로 3, 4 로 나뉘긴 하지만 RAID 구성 방식은 거의 같습니다. RAID 3, 4 는 기본적으로 RAID 0 과 같은 striping 구성을 하고 있어 성능을 보완하고 디스크 용량을 온전히 사용할 수 있게 해주는데 여기에 추가로 에러 체크 및 수정을 위해서 패리티 정보를 별도의 디스크에 따로 저장하게 됩니다.

RAID 3 은 데이터를 바이트 단위로 나누어 디스크에 동등하게 분산 기록하며 RAID 4 는 데이터를 블록 단위로 나눠 기록하므로 완벽하게 동일하진 않다는 차이가 있습니다.

RAID 3 은 드라이브 동기화가 필수적이라 많이 사용되지 않고 RAID 4를 더 많이 쓴다고 보시면 됩니다.

# RAID 3 / RAID 4

	Striping		Parity Disk
Disk1	Disk2	Disk3	Disk4
A1	A2	А3	Aparity
B1	B2	В3	Bparity
C1	C2	C3	Cparity
D1	D2	D3	Dparity

#### RAID 5

: RAID 5 는 RAID 3,4 에서 별도의 패리티 정보 디스크를 사용함으로써 발생하는 문제점을 보완하는 방식으로 패리티 정보를 stripe로 구성된 디스크 내에서 처리하게 만들었습니다. 만약 1 개의 하드가 고장나더라도 남은 하드들을 통해 데이터를 복구할 수 있다는 장점이 있습니다.


#### RAID 5 Striping Disk1 Disk3 Disk4 Disk2 A1 A2 A3 Aparity **B1** B2 **B3** Bparity C1 C2 C3 Cparity D<sub>1</sub> D2 D3 Dparity

# RAID 6

: RAID 6 은 RAID 5 와 같은 개념이지만 다른 드라이브들 간에 분포되어 있는 2 차 패리티 정보를 넣어 2 개의 하드에 문제가 생겨도 복구할 수 있게 설계되었으므로 RAID 5 보다 더욱 데이터의 안전성을 고려하는 시스템에서 사용됩니다.

#### RAID 6 Striping Disk1 Disk3 Disk4 Disk2 A1 A2 Aparity1 Aparity2 **B1** B2 Bparity1 Bparity2 C<sub>1</sub> C2 Cparity1 Cparity2 D<sub>1</sub> D<sub>2</sub> Dparity2 Dparity1

RAID 10 (RAID 1+0)



RAID 1 과 RAID 0 을 결합한 이 구성은 RAID 1 보다 높은 성능을 제공하지만 추가 비용이 든다. RAID 1+0 에서는 데이터가 미러링되고 미러가 스트라이핑 되기 때문이다.

최소 디스크 개수:4

이 외에도

RAID 01 (RAID 0 + 1)

RAID 03 (RAID 0 + 3), RAID 53 (RAID 5 + 3)

RAID 50 (RAID 5 + 0)

RAID 7 (비표준이며 RAID 3, 4를 기반으로 하지만 캐싱 추가)

등이 있는데 이는 다 기존의 RAID 구성을 혼합하면 다 만들어낼 수 있다.

정리하면 다음과 같다.

장점 : 성능, 탄력성 및 비용은 RAID의 주요 장점이라고 볼 수 있다. 여러 개의 하드 드라이브를 함께 설치하면 RAID를 사용하여 단일 하드 드라이브의 작업을 향상시킬 수 있으며 구성 방법에 따라 충돌 후 컴퓨터 속도와 안정성이 향상 될 수 있기 때문이다.

단점: 중첩 된 RAID 레벨은 많은 수의 디스크가 필요하기 때문에 기존의 RAID 레벨보다 구현 비용이 비싸다. 대다수의 디스크가 중복성을 위해 사용되기 때문에 중첩 된 RAID의 경우 스토리지 비용도 높습니다. 하지만 중첩 된 RAID는 표준 RAID 레벨과 관련된 일부 안정성 문제를 극복하는 데 도움이되므로 비용에도 불구하고 널리 보급되어 사용되었다.

출처: https://12bme.tistory.com/286