# ANEXO I ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

TAR	REFA 1. Geral						Data:	Folha 01	Rev. 1		
Itens	CARACTERIST	ICA DO RISCO	COLABOR EXPOS			AÇĈ	ÕES CORRETIVAS	S CORRETIVAS  de Risco Preliminar de Risco Específica  1 Segurança			
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI	BLOQUEI	OS				
1.1	Todas	Conforme Análise Preliminar de Risco	Todos	08 h	Óculos, capacete com jugular, botina com biqueira, uniforme e protetor auricular	* Análi * DDS * Fórm	ise de Risco Preliminar ise de Risco Específica aula 1 Segurança namentos				

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

APLICAÇÃO DA APR /

TAI	REFA 2. Escav	vação				Data: Data:	Folha 02	Rev 1
Itens	CARACTERIST	ΓΙCA DO RISCO	COLABORAD EXPOSTO			AÇÕES CORRETIVAS		
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO	BLOQUEIG	OS	
		Choque elétrico	Encarregado Operador de retro escavadeira Ajudante			<ul> <li>* Somente iniciar a escavação, media Fiscalização ), após a retirada de todas a subterrâneas;</li> <li>* Não havendo informações seguras sobre a operador deverá ter um ajudante procur brita, o que indica a presença de re imediatamente a escavação;</li> </ul>	s possíveis interfer não existência de r ando detectar pres	rências aéreas ou redes enterradas, o sença de areia ou
2.1	Escavação Manual e/ou Mecânica	Batida contra	Operador de retro escavadeira	08 h	Luva de malha	<ul> <li>* Inspecione diariamente a retro escavadeir</li> <li>* O operador não deve sair do equipamente</li> <li>* O operador deve ser habilitado e aprovade Empresa;</li> <li>* Toda a área de trabalho tem que ser sinalitescavação;</li> <li>* Quando a retro escavadeira não estiver emposição de repouso sobre o solo;</li> <li>* A retro escavadeira tem que ser dotada de</li> <li>* O operador e seu auxiliar deverá fa Equipamento de Proteção Individual: - óculos de proteção com lentes incolor Biqueira;</li> <li>* Durante a operação com a retro escavade manter uma distância segura da retro escavade sua lança;</li> </ul>	o, com ele ligado; lo em teste específicada e isolada, no noperação, a caçar e alarme sonoro de azer uso constan Capacete de Protes, protetor auriculeira, instruir todo	momento da mba deve ficar em ré; te dos seguintes eção com jugular, ular, Botina com os envolvidos a

### ANEXO I ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA: 10/08/2016

CIDADE: APLICAÇÃO DA APR /

TAF	REFA 2. Escavação					Data:		Folha 03	Rev 1
Itens	CARACTERISTIC	A DO RISCO			ORADORES OSTOS		AÇÕES CORR	ETIVAS	
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	)	TEMPO	USO DE EPI ESPECIFICO		BLOQUEIOS	
		Queda de níveis diferente	Operador retro escavadeira Ajudante	de			<ul> <li>Não manobre a retrescavações;</li> <li>A escavação tem que ou guarda corpos de ou materiais diversos</li> <li>Todas as escavações devendo ser amarra (um) metro superior a</li> <li>Manter as escavações</li> </ul>	e possuir bloqueio f madeira), para evita ; devem ter escadas d das/travadas, sendo á borda da escavação	rísico ( tela em PVC r quedas de pessoas e acesso ou rampas, as escadas com 01 o;
2.1	Escavação Manual e/ou Mecânica	Queda de materiais	Operador retro escavadeira Ajudantes	de	08 h		<ul> <li>* A escavação deve por borda;</li> <li>* Os materiais deverã superior à metade di ser transportados pela</li> <li>* Toda escavação deveramentaria;</li> <li>* Todo material retirado</li> </ul>	o ser depositados a profundidade da o a retro escavadeira o erá ser rampada; rramentas quando	em uma distancia escavação, devendo ou carinhos de mão. da retirada na
		Impacto por	Operador retro escavadeira Ajudantes	de			Durante a escavação distancia segura todo     Área de trabalho da r	os os colaboradores;	

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

APLICAÇÃO DA APR /

TAI	REFA 3. Armação						Data:	Folha 04	Rev 1
Itens	CARACTERISTICA	A DO RISCO		PRADORES OSTOS	AÇÕES CORRETIVAS				
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	TEMPO	USO DE EPI ESPECÍFICO		BLOQUE	EIOS	
3.1	Armação	Cortes e ferimentos  Queda de materiais  Impacto por  Choque elétrico  Quedas de níveis diferentes	Armadores Ajudantes	08 h	Luvas de raspa	* Camisa de m  * Durante a de movimentaçã  * As armações amarradas e e  * Nas descarga elementos de afastados das lambadas;  * As peças de mais pessoas  * As armações de maneira a adequados para descarga;  * Nas atividade barreiras que  * Na colocação devidamente  * Deverá ser co	lescarga das armaçõe do; de pilares colocadas no estaiadas, para evitar quas manuais de ferragens las extremidades devis mesmas, afim de remaior comprimento devi, para não atingir tercei prontas devem ser iça a não haver escorregara evitar flexão excess es próximas à redes ele evite contato dos vergidos estribos em altura,	es, deve ser isolo local, antes das faedas; s (vergalhões) feit rem manter —se não serem atingid verão ser transport iros; adas por estropo (comento, e ser suspsiva. Usar corda guétricas, torna-se no alhões com a rede; deverão ser feitas Segurança antes o	ada a área de ormas devem ser la em equipe, os suficientemente los por possíveis ladas por duas ou lom tarja do mês) lensa por pontos la no auxílio da lecessário instalar la sobre andaimes, le iniciar toda as

#### ANEXO I ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA: 10/08/2016

CIDADE: APLICAÇÃO DA APR /

TAREFA Data: Folha 05 Rev 1 3. Armação **CARACTERISTICA DO COLABORADORES AÇÕES CORRETIVAS RISCO EXPOSTOS** USO DE EPI **RISCO BLOOUEIOS ATIVIDADE** CARGO **TEMPO ESPECÍFICO** Queda de mesmo Quando houver necessidade de circulação sobre as armações, coloque tábuas devidamente fixadas; nível A área de trabalho deve ser sempre limpa e organizada; Armadores Luvas de raspa Ajudantes No posicionamento de armações em formas, deverão os envolvidos ter atenção, evitando aprisionar /prensar membros superiores(braços, mãos Aprisionamento e dedos); Armadores Posicione corretamente para transportar as armações de campo; Lombalgias Ajudantes 08 h Armação Use corretamente as luvas de raspa e proteções para os ombros nos Corte e Armadores Luvas de raspa Ajudantes trabalhos de transporte e/ou amarração da ferragem ferimentos Ao andar sobre as ferragens/armações, instale tábuas devidamente Armadores Torção Ajudantes fixadas; Usar camisa por dentro da calça para evitar agarramentos em materiais Armadores Postura salientes (pontas de ferro, madeiras e etc.,) Ajudantes

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

TAR	EFA <b>4. Forma</b>					Data:	Folha 06	Rev 1
Ite ns		RISTICA DO SCO	COLABORA EXPOS			AÇÕES CORRET	VAS	
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO	BLOQUEIOS		
		Queda de mesmo nível				<ul> <li>O local de transporte de formas deve se</li> <li>Durante o transporte de formas é ne trabalhadores de modo a evitar a sobre</li> </ul>	essário destinar a quanti	dade suficiente de
4.1	Montagens de forma	Aprisionamento	Carpinteiros Ajudantes	08 h	Luvas de raspa	<ul> <li>Durante a colocação de formas deve-se membros (inferiores e superiores);</li> <li>Os montadores de escoramentos devem prensamento de dedos e mãos, princip regular escoras metálicas;</li> </ul>	ser orientados para evitar	
		Quedas de níveis diferente			Cinto de segurança	* Antes de se iniciar atividades em altura para elaborar PTA – Permissão de Trab		setor de segurança,

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE ESPECÍFICO		BLOQUEIOS		
Itens		RISTICA DO SCO	COLABORA EXPOST				AÇÕES CORRETIVAS		
TAF	REFA <b>4.Forma</b>						Data:	Folha 07	Rev 1
		Queda d materiais	e	-	Luvas de raspa	* * * * * *	As áreas localizadas sob as obras elevadas alertando sobre o risco de queda de materiais; Todo o cuidado deve ser tomado para evita martelo, serrote, furadeira elétrica, esquadros e Recomenda aos carpinteiros que amarrem seus trabalhos em altura, ou todos possuírem riata de Todo material (painéis, tábuas, longarinas, esc estar devidamente amarrados; É essencial que os materiais utilizados nos esc mantidos em perfeitas condições de uso, não ut deterioração ou outros defeitos que possam con Os escoramentos de formas devem ser insp lançamento de concreto, afim de permitir a obse Todas as peças de madeira usadas em esc inspecionadas, rejeitando-se as que apresentare	ar que ferramentas etc., caiam; s martelos no punh e couro; coras, etc.) sujeito oramentos sejam dilizar peças que apraprometer sua resis ecionados antes, o ervação de qualque oramentos devem	s portáteis, como o ou no cinto nos a quedas deverão e boa qualidade e resentam sinais de stência; durante e após o er deslocamento; ser previamente

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016
APLICAÇÃO DA APR /

4.2	Desforma	Queda de materiais	Carpinteiros Ajudantes	:	Luvas de raspa Cinto de segurança tipo pára-quedista	* A de de * D Te o o * É ta se * ( ci * É	amarrar as esformadas evem ser co odo o cuida piso se enco necessário refa específico, posico o material reulação o u proibido o proibido o proibido o esformadas específicos material reulação o u proibido o esformadas específicos material reulação o u proibido o específicos específ	a permanentemente isolada longarinas inclinadas de ; onstruídos andaimes adequa do deve ser tomado ao des ontrar com peças amontoac que a equipe de desforma fica de agrupar peças de cionando-se para fora da ár s retirados na desforma n escadas de acesso; deixar, especialmente peçalmente) em tetos após a re	ados para a desmontagen scer do andaime, princip das; tenha um ou mais colab o mesmo tipo, durante rea, a retirada de formas ão devem ser depositad as metálicas ou longari	m de formas; almente quando poradores com a a execução do e escoramento; los em áreas de
		Aprisionamento			Uso de luvas de raspa	se		ado deve ser tomado no s asados entre longarinas e f ato;		
		Cortes e ferimentos			гизри			e madeiras provenientes d ebatidos ou retirados antes	_	nas, deverão ter
4.3	Observações gerais	Projeções			Luvas de raspa	*	As escadas	egos antes de batê-lo forte de acesso utilizadas deve rões estabelecidos pela NR	erão ter suas extremidad	les amarradas e
TAF	REFA <b>5.Concret</b> a	agens					Data:		Folha 08	Rev 1
Itens		ΓΙCA DO RISCO	COLABOI EXPO					AÇÕES CORRETIV	VAS	
5.1	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	TEMPO	USO DE EP	I ESPE	CÍFICO	BLOQUEIOS		

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

APLICAÇÃO DA APR /

		Queda de materiais	Pedreiros Ajudantes		Luvas de raspa		manuais a serem usa necessário, encha o p * Durante o transporte	concretagem inspecio das, bem como o carr oneu; e de concreto, não en ando o transbordo de	inho de mão, caso cha o carrinho de
	Lançamento e adensamento de concreto	Impacto por	Pedreiros Ajudantes	08 h	Luvas de raspa Bota de borrach		* As conexões de di segurança para impersistema estiver sob pr  * Os tubos e as conexõ no trecho vertical con especial nas curvas;  * Todas as peças e má de concreto devem se o bombeamento e funcionamento e seguil Inspecione o mangot prevenindo possíveis	dir a separação das ressão; es devem ser escorado no horizontal, quinas do sistema trater inspecionados, espemantidos em boarrança; te flexível antes do ressão.	partes enquanto o os e fixados, tanto tendo-se atenção asportadores fixos cialmente durante as condições de início do serviço,
TAR	REFA 6.Concret	tagens				Data:		Folha 09	Rev 1
Ite ns	CARACTERIST	TICA DO RISCO	COLABORAD EXPOSTO				AÇÕES CORRETIV	AS	
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EP ESPECÍFICO	BLOQUEIO	S		

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA: 10/08/2016

CIDADE: APLICAÇÃO DA APR /

6.1		Impacto por	Pedreiros Ajudantes	I	Luvas de raspa Luvas de Látex Bota de borracha	*	mangote o jato inespo Quando o	uncionário/colaborador deve ou tubo transportador de conc erado; o lançamento de concreto nã concreto, deve se utilizar um	ereto para não ser ão estiver à vista	atingido por um
		Queda de diferentes níveis		I I	Luvas de raspa Luvas Látex Luvas em PVC Bota de borracha	*	sinalizada Deverá s antes do in	ser elaborado um PTA – Pern nício da concretagem;	missão para Traba	alho em Altura ,
	•	Corpo estranho					Jso constar a do mang	nte do óculo de proteção e pro ote:	tetor facial para qu	uem fica na
	Lançamento/ adensamento de	Dermatóse/ umidade	Pedreiros Ajudantes	I ()X h	Luvas Látex/ PVC Bota de borracha	•		Γs específicos durante a conc	retagem	
	concreto	Choque elétrico			Luvas de látex Luvas de raspa	* (	Os vibrado protegidos recomenda Recomend equipamen	o vibrador pelo cabo elétrico; ores devem ter duplo isolo contra desgastes em armaçõe e-se o apoio sobre tábuas; a-se a instalação de quadro to ( vibradores), e inspendio observando as condições de co	es e atritos com ou elétrico móvel, ecioná-los, antes	itros materiais, e para ligação de do início da
		Perda auditiva temporária	Motorista de betoneira			* [	Jse correta	mente o protetor auricular, du	ırante as vibrações	s de concreto;
		agressão ao meio ambiente	Pedreiros Ajudantes					nvar o caminhão betoneira em a ( Fiscalização );	local designado p	ela Guimar
TAR	EFA <b>7.Serviço</b>	em telhados						Data:	Folha 10	Rev 1
Itens	CARACTERIS	ΓΙCA DO RISCO	COLABORA EXPOST					AÇÕES CORRETIVAS		
7.1	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE ESPECÍFICO	EPI	BLOQUI	EIOS		

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

		Queda de mesmo nível				* Mar isola * Ant * É e exec	tue limpeza prévia antes de intenha os materiais a ser ados; es de iniciar as atividades es expressamente proibido a cução das atividades; es de iniciar qualquer atividades de control de	m altura isole e sina presença de estr	lize a área anhos durante a cure orientação do
	Serviços em telhados	Queda de diferentes níveis	Carpinteiro Pedreiros Ajudantes	08 h	Cinto de segurança	* Uso * As extr * Os evit. trav * Dur	r de Segurança, para elabor Altura; constante do cinto de segur escadas utilizadas para a emidade amarradas e obede trabalhos devem ser execu ando apoio direto nas telha adas ou amarradas; ante intempéries (chuvas e em ser paralisados. Não trab	rança; acesso ao telhado ecer padrões estabele atados em andaime s. Na impossibilida ventos), as atividad	devem ter suas ecido pela NR18 s ou plataformas, de, colocar tábuas
TAR		em telhados					Data:	Folha 11	Rev 1
Itens	CARACTERIST	ΓICA DO RISCO	COLABO	DRADORES	S EXPOSTOS		AÇÕES CO	ORRETIVAS	
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECIFICO	BLOQU	JEIOS		

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

		Choque elétrico			<ul> <li>Providenciar o desligamento da rede elétrica. Na impossibilidade, providenciar o isolamento da mesma (barreira) antes da execução de atividades próximo as redes energizadas;</li> <li>Envolver o eletricista na atividade;</li> </ul>
7.1	Serviço e telhado	Queda de materiais	Pedreiros Carpinteiros Pedreiros Ajudantes	8 h	<ul> <li>* Mantenha os materiais a serem utilizados de forma ordenada, isolados e faça constante do local;</li> <li>* Antes de iniciar as atividades sinaliza o local;</li> <li>* É expressamente proibido a presença de estranhos durante a execução das atividades;</li> <li>* Os carpinteiros deverão apresentar-se portando riatas, para armazenar suas ferramentas portáteis, como martelos, esquadros, pregos e etc.;</li> <li>* É proibido a concentração de cargas num mesmo ponto.</li> <li>* Condições impeditivas e climáticas são proibido os trabalhos.</li> </ul>

TAR	EFA <b>8.Alvena</b> i	ria e pinturas						Data:	Folha 12	Rev 1
	CARACTERISTICA DO COLABORADORES							AÇÕES CORRETIVAS		
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO EPI/EPC	DE	BLOQUEIOS			

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE:

APLICAÇÃO DA APR /

DATA: 10/08/2016

8.1		Cortes, ferimentos, corpo estranho e Dermatose			Luvas raspa Luvas látex	de de	<ul><li>* Mantenha</li><li>* Use correta</li></ul>	as ferramentas antes do início da isolado as pilhas de tijolos, bloco amente o óculos de proteção lente e PVC no manuseio de argamassa	s; incolor;	
		Queda de mesmo nível Choque					* Não deixe providenci	alvenaria deve ser constantemente caixas de papelão, sacos de cimes e com urgência sua retirada;	nto vazios espalhados	
	Alvenaria e	elétrico Queda de materiais	Pintor Pedreiros	08 h			* Durante o evitando tr	eie réguas de alumínio próximo à transporte de argamassa, não enclansbordo do material e não acum obrecarregar;	na o carrinho de mão a	té a borda,
	pinturas	Queda de diferentes níveis	Ajudantes			de a ára-	<ul><li>alvenaria;</li><li>* Antes de ir elaborar P</li><li>* Deve-se re</li></ul>	niciar as atividades em altura com ΓA – Permissão para Trabalho en tirar o mais rápido possível as sol	unique ao Setor de Se a Altura;	gurança, para
		Corte e			quedista Luvas raspa	de	* Se houver V, ou velo	nas áreas de circulação; necessidade de transportar mater x, antes isole área;	•	
		ferimento			Luvas raspa Máscara contra pó	de	devido ao	a utilização de latas de tinta vazi risco de corte nas mãos, ou ente rasgada pelo peso da car	queda da lata quar	ndo a tampa for
TARE		ria e pinturas						Data:	Folha 13	Rev 1
Itens	CARACTERI RISCO	STICA DO	COLABORADO EXPOSTOS					AÇÕES CORRETIVA	S	_

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPIESPECÍFICO		BLOQUE	ZIOS	
8.1	Pintura	Incêndio	Pintores Ajudantes	08 h	Luvas de raspa Máscara contra pó	<ul> <li>* Proibido o uso</li> <li>* Não provocar cimento;</li> <li>* As latas usada meio ambiento</li> <li>* Ter nas prox</li> </ul>	iais fora dos locais de pinto de chamas próximo a man faíscas por impacto entre as devem ser depositadas e; imidades de trabalho um vez que a tinta for a base o	teriais voláteis; e objetos metálicos o fora da obra e entreg n extintor de incênd	gue ao pessoal do
TAREI	FA <b>9.Serviço</b>	à quente					Data:	Folha 14	Rev 1
Itens		RISTICA DO SCO	COLABORAD EXPOSTO			F	AÇÕES CORRETIVAS		

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO		BLOQUE	ZIOS	
9.1	quente	Explosão seguido de princípio de incêndio	Soldadores Maçaqueiros Ajudantes	08 h	Máscara de solda Óculos para maçariqueiro Blusão de raspa Avental de raspa Perneiras de raspa Avental de raspa	* Todo o equipa deverão perma * As mangueira e vermelha pa * As mangueira proibido o uso corta chama n * Nas emendas obrigatório o u * deverá ser pro Inspecionar d * Fica proibido isqueiros utiliz * O acendiment pedra, ficando * Cuidados espejunto a mater instalações e o e combustívei	as deverão ser indicadas por de mangueiras pneumático de gases deverão ser utilida saída dos cilindros; e conexões das mangueiras de braçadeiras, ficando públido o içamento de cilindicariamente antes do início a verificação de vazamenta rágua e sabão; to do maçarico deverá ser o proibido o uso d isqueiro eciais devem ser tomados o criais inflamáveis e/ou cor dispositivos que possam de deciais devem ser ser o prosecuta de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra d	lições de uso; ( cilindros, válvulas e óleos e graxas;; conização de cores v ara a finalidade a a; izados com válvula iras, nos cilindros o proibido improvisa ros, principalmente das atividades, todo nto de gases, por m efetivado por isque à gás e fósforos; quando da execução nbustíveis, equipam esprender gases infl	mangueiras e etc) rerde para oxigênio que se destinam, é s anti retrocesso e do maçarico serão ação ( arame, etc.) pelas válvulas; o equipamento; aeio de fósforos ou iro de fricção, com de cortes a quente nentos elétricos ou amáveis, explosivo
TARE	FA <b>9. Serviç</b> o	à quente					Data:	Folha 15	Rev 1

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

14000	13	CARACTERI RISCO	STICA DO	COLABORA EXPOST			AÇÕES CORRETIVAS
		ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECIFICO	BLOQUEIOS
9.1				Maçariqueiro Ajudantes	08 h	Máscara de solda Óculos para maçariqueiro Blusão de raspa Avental de raspa Perneiras de raspa Avental de raspa	<ul> <li>* Os conjuntos de oxi-acetileno deverão somente ser utilizados em transportadores com rodas de borracha e com cilindros amarrados com correntes, devidamente;</li> <li>* Todo maçariqueiro de ser qualificado;</li> <li>* Os cilindros de gás deverão ser armazenados, em lugares protegidos de intempérie, umidade, bem ventilados, posicionado verticalmente, com proteção (capacete), sempre instalado na válvula, separando os cheios e vazios, identificando-os.</li> <li>* Não use oxigênio em substituição ao ar comprimido para fins de limpeza;</li> <li>* As válvulas dos cilindros devem ser fechadas após a utilização dos gases, os cilindros vazios que ficarem aguardando transporte, também devem Ter suas válvulas fechadas;</li> <li>* Os conjuntos oxi-acetileno deverão ser mantidos distantes da fonte de calor e suas mangueiras protegidas da movimentação de máquinas e equipamentos;</li> </ul>

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

APLICAÇÃO DA APR /

TARE		ço de soldage	ns				Data:	Folha 16	Re v 1
Itens	CARACTER		COLABOR EXPO			A	ÇÕES CORRETIVAS		
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO		BLOQUE	IOS	
10.1	Serviço de soldagem	Choque elétrico	Soldador Ajudante	8 h	Luvas de raspa punho longo Máscara de solda Avental de raspa Perneiras Blusão ou mangas de raspa Óculos de proteção	* utilizar some em número r * Certificar-se confundindo * manter os ca alta fusão, ca * Todas as per protegidas co * As luvas de r * Os cabos elé mantidos em * O chassi e a inspecionado * Desligar a m * Somente fun * Toda máquir na tomada da * Usar estrado peça a ser so	sempre das boas condiçõ o circuito de retorno com o abos afastados de outros con bos enrolados no piso pode ssoas que se encontram na ontra radiações, ( biombos); raspa utilizadas deverão esta tricos não devem ser deixada lugares secos; a carcaça da máquina de sos freqüentemente; áquina de solda antes de ligicionários qualificados e trei na de solda somente poderá a corrente, ficando proibido de madeira seca ou borrach ldada; a utilização de vergalhões	es do aterramento da terra; ndutores, principalmer criar campo magnéticos proximidades de sour sempre secas durante dos espalhados pelo pisolda, devem estar liguar e/ou reapertar os tenados deverão efetuar ser ligada através de a ligação direta nas cha quando houver conta	máquina, não nte de cabos de o; lda, devem ser e os trabalhos; so, devendo ser gados à terra e rminais as tarefas; plug adequado aves elétricas; to direto com a

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

APLICAÇÃO DA APR /

TARE	AREFA 10. Serviço de soldagens							Data:	Folha 17	Re v 1
Itens	CARACTER RIS	RISTICA DO SCO		ORADORES OSTOS	5		A	ÇÕES CORRETIVAS		
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO			BLOQUE	EIOS	
		Queimadura			Luvas de raspa punho	* Todas as pessoas que se encontram na proximidade de solda com arco elétri devem ser protegidas contra radiações (biombos)			a com arco elétrico	
10.1	Serviços de soldagens	Explosão seguido de princípio de incêndio	Soldador Ajudantes	08 h	longo Máscara de solda Avental de raspa Perneiras Blusão ou mangas de raspa	at * C pı di	<ul> <li>* Inspecione diariamente a máquina e seus acessórios antes de do início das atividades ( estado geral de conservação, aterramento, etc.,)</li> <li>* Cuidados especiais devem ser tomados quando da execução de soldagens próximo a materiais combustíveis, equipamentos elétricos ou instalações e ou dispositivos que possam desprender gases ou vapores inflamáveis ou explosivos;</li> </ul>			
Recom	endações gerais	para o térmi * Cuida outras	que não caia no de uma o ados especia s pessoas;	m, danifique peração de s is devem se	e organizada. As ferramen em ou cause acidentes pess colda, o soldador deve escr r tomados nas operações d colda, um extintor de 1 Kg.	soais. A ever (pele corte	as pontas de eças quente) a quente, p	eletrodos devem ser depo ) na própria peça. ara que partes cortadas nã	sitadas em recipiento	e próprios. Após o

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

TARE		de Formas					Data:	Folha 18	Rev 1
Iten S	CARACTERI RISO		COLABORA EXPOS				AÇÕES CORRETIVAS		
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO		BLOQUEI	OS	
	Operação de	Corpo estranho nos olhos /ruído			Avental de raspa Máscara contra pó Luvas de malha		lvidos nas atividades da co ança e protetor auricular;	entral de formas de	verão fazer uso de
11.1	máquina e equipamentos da central de formas	Prensamento	Carpinteiros Ajudantes	08 h	Avental de raspa Máscara contra pó Luvas de malha	alinhamento .  * É proibido o co	de corte deve ser usad rte de madeiras roliças em pezas e ajustes e inspeção las;	serras circular;	C

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016
APLICAÇÃO DA APR /

		Choque elétrico				dispositivos de posição de trab próximo ao loca * Todos equipame	e equipamentos, como fur acionamento de modo que alho ou em caso de emer l; ento devem possuir aterrame e iluminação na carpintari	seja desligado pelo gências, por outra ento elétrico;	o operador em sua pessoa que esteja
TARE		de Formas					Data:	Folha 19	Rev 1
Itens	CARACTER RIS		COLABOR EXPOS				AÇÕES CORRETIVAS		
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO		BLOQUE	IOS	
11.1	Operação de máquina e equipamentos da central de formas	Queda de mesmo nível	Carpinteiros Ajudantes	08 h		riscos prove escorregadio * As serras cire * As áreas de c com seguran		e outras substan nivelados e anti-derr de coletores de pó e que os materiais e po	cia que o torne apante; e cavacos;
		Incêndios				_	intaria dos seguintes extinto ntores de deverão ser colo s;		de fácil acesso e

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

		Corte Perfurações		L	uvas de malha	diariamente,	Terramentas manuais ou elétrica antes de usá-las; sar ferramentas	deverão ser	inspecionadas
		Corte Perfurações o			vental de raspa Táscara contra pó	suas faces i resistência, o disco deve s trincas, dente identificação motores, cor ser removido * A operação realizado po através da Pe	rculares devem ser dotadas de mesa inferior, anterior e posterior, cons com dimensionamento suficiente pa ser afiado travado, devendo ser s es quebrados ou empenados. Ser pro do fabricante. Ter proteção nas par reias e polias), feita de anteparos fix os durante a execução dos trabalhos das máquinas e equipamentos da or carpinteiro qualificado, cuja au ermissão de Trabalho, emitida pelo etor de Segurança;	struída com ma ara a execução ubstituído quar ovido de coifa tes de transmiss cos e resistentes ; central, somer torização estej	nterial de boa das tarefas,. O ndo apresentar protetora, com são mecânica ( s, não podendo nte poderá ser a estabelecida
TARE		l de armação					Data:	Folha 20	Rev 1
Itens		RÍSTICA DO SCO	COLABOR EXPOS				AÇÕES CORRETIVAS		
	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO		BLOQUEIOS		
12.1	Operação de máquina e equipamentos da central de armação	Queda de mesmo nível	Armadores Ajudantes	8 h		arrumado; * Deverá ser si	eservado espaço para circulação de inalizada; ado um espaço acúmulo de sucata de	•	ntendo limpo e

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

		Prensamento	Armadores Ajudantes		Luvas de raspa	* Semana equipar * O corte platafor nivelad	al mente, será efetuada manute mentos; e e dobra de vergalhões de aço d rmas apropriadas e estáveis, apo as e não escorregadias, afastadas o ra da bancada de ser dimension	ão munck, sendo proi nção preventivas na levem ser feitos, sob oiadas sobre superfi das áreas de circularã	bida a descarga as máquinas e re bancadas ou ície resistentes, o;
TAREI		l de Armação					Data:	Folha 21	Rev 1
Itens	CARACTER RIS	RÍSTICA DO CO	COLABOR EXPOS				AÇÕES CORRETIVAS		
12.1	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI/EPC		BLOQUEI	OS	

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

APLICAÇÃO DA APR /

_									
	Operação de máquina e equipamentos da central de armação	Choque elétrico  Corpo estranho  Queda de materiais  Incêndio	Armadores Ajudantes	08 h	Luvas de raspa  Luvas de raspa	ser desliga, s  * Todos os equ  * As máquina: parada ( cha operador em  * Em caso de eletricista;  * Proteger os o na passagen impactos;  * O operador o do início da o  * Todo os fun fazer o uso d  * Especial ater ser inspecio defeituoso;	escarga for executas próximo e não for viável efetuá-la em ipamentos deverão ser aterra se de corte e dobra devem ve magnética — Liga desliga sua posição de trabalho; defeito ou desligamento de cabos que ficam sobre o solo es de pessoas, não deixam qualificado é responsável por peração; cionários envolvidos na ative óculos de segurança incolo ação deve ser dada a cabos de panados pelo encarregado,	outro local; ados eletricamente; Ter dispositivos da), de modo que se de máquina solicita o de maneira que el ado também expo or realizar inspeção vidade na centra de r; e aço, cordas guia, e substituindo quan	e acionamento e eja acionada pelo ar a presença do es não interfiram stos a possíveis preliminar antes e armação deverá etc, que deverão ado danificadas/
TAREF		al de Concreto					Data:	Folha 22	Rev 1
Itens	CARACTER RIS	RÍSTICA DO SCO	COLABORA EXPOS				AÇÕES CORRETIVAS		
13.1	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO		BLOQUEI	OS	

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

APLICAÇÃO DA APR /

	Abastecimento de silos de cimento	Queda de materiais e Batida Contra	Operador do				<ul> <li>* Somente o funcionário autorizado poderá operar o pórtico;</li> <li>* Obedeça o limite de carga da talha;</li> <li>* Inspecione a carga antes de iniciar a operação;</li> <li>* O operador do pórtico deverá fazer o uso dos seguintes EPI's: Capacete com jugular, botina com biqueira, óculos incolor e máscara contra pó;</li> <li>* Não conversar durante a operação do pórtico;</li> <li>* O operador deve orientar o motorista no momento da manobra para descarga de cimento;</li> <li>* O motorista da carreta quando descer da mesma deverá utilizar EPI's</li> <li>* O operador do pórtico deverá usar máscara contra pó;</li> </ul>
		Ruído	pórtico Motoristas	8 h	Máscara pó	contra	* O operador de pá carregadeira deverá fazer uso do protetor auricular ;
		Poeira	Encarregado Ajudante				* O operador da pá carregadeira deverá usar máscara contra pó;
13.2	Abastecimento do silo de agregados	Queda de materiais e Batida Contra	Š				<ul> <li>* O carregamento do silo de agregados, somente deverá ser realizado, após autorização do operador da central;</li> <li>* O ajudante somente poderá efetuar limpeza nas correias quando as mesmas estiverem para das e bloqueadas;</li> <li>* A carregadeira deverá ser inspecionada mensalmente pelo setor de segurança e ser dotada de alarme sonoro de ré, o operador deverá inspecionar diariamente antes de iniciar as atividades;</li> <li>* Somente o operador habilitado e aprovado pela Guimar Engenharia, poderá operar a carregadeira;</li> </ul>

TAREFA 13. Central de Concreto							Data:	Folha 23	Rev 1	
Itens	CARACTERÍSTICA DO COLABORADORES EXPOSTOS				AÇÕES CORRETIVAS					
13.3	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO	, I RI		S		

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

CIDADE: DATA: 10/08/2016

	Operação da Central	Incêndio	Encarregado			* Manter extintor de incêndio tipo CO2 na cabina de comando ao lado de fora em local de fácil acesso e visualização;
		Choque elétrico	de Central			<ul> <li>* O eletricista deverá inspecionar periodicamente todo os cabos elétrico na central de agregados;</li> <li>* Usar fitas de alta fusão nas emendas dos cabos;</li> <li>* Não deixar os cabos elétricos debaixo das correias na superfície, passá-los dentro de eletrodutos, enterrá-los ou aéreo;</li> <li>* Não deixar os cabos em poças d água;</li> </ul>
		Batida Contra				* Proteger as partes móveis do motor da correia transportadora;
		Iluminação deficiente				* Em caso de trabalhos noturnos, instalar holofotes na área de abastecimento
		Umidade	Motorista Betoneira		Bota de Borracha	<ul> <li>* Após o abastecimento, o motorista deverá lavar o caminhão para limpeza de poeiras;</li> <li>* Usar botas de borracha para efetuar limpezas em áreas alagadas;</li> </ul>

TA	REFA <b>14 . Demolição</b>	Data:	Folha 24	Rev. 1		
Itens	CARACTERISTICA DO RISCO	COLABORADORES EXPOSTOS	ĄÇÕ	ĎES CORRETIVAS		

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO-CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA: 10/08/2016

CIDADE: APLICAÇÃO DA APR /

	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	TEMPO	USO DE E ESPECÍFICO	EPI BI	LOQUEIOS	S		
14.1	Preparação do local	Choque elétrico Impacto contra		08 h	Luvas de raspa Avental de raspa Máscara contra pó	*	energia elétrica e redes hidráulicas se necessário;  * Somente inicie as atividades mediante autorização fiscalização;			io; autorização da
	Demolição	pessoa não qualificada na operação do martelete	Encarregado Marteleteiro Ajudante		Luvas de raspa Avental de raspa Máscara contra pó	*	<ul> <li>O operador de martelete deve ser treinado e habilitado na função.</li> </ul>			
14.2		Impacto por				*	* Antes de iniciar as atividades diárias inspecione o compress bem como, as conexões na mangueira, sendo proibido o us de arames para prender as conexões.			
14.2		Dermatose			Luvas de raspa Avental de raspa	*	* Não use o ar comprimido para higiene pessoal;			
		Corpo estranho			Óculos de proteção incolor	*	Use consi	tantemente o óculos de acial.	proteção de lent	e incolor e o
TARI	TAREFA 14. Demolição				1	I		Data:	Folha 25	Rev 1
Itens	CARACTERISTICA DO RISCO  COLABORADO EXPOSTO			AÇÕES CORRETIVAS						

# ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA: 10/08/2016

CIDADE:

	ATIVIDADE	RISCO	CARGO	ТЕМРО	USO DE EPI ESPECÍFICO	BLOQUEIOS
	Demolição	Queda de mesmo nível	Encarregado Marteleteiro Ajudante	08 h	Luvas de raspa	<ul> <li>Não deixe a mangueira do compressor em áreas de passagens, bem como outros materiais ou ferramentas;</li> <li>Mantenha a área limpa, isolada e sinalizada;</li> </ul>
14.3		Queda de materiais				<ul> <li>* Mantenha a área limpa , isolada e sinalizada;</li> <li>* Efetue limpeza constante nos locais demolidos, removendo o entulho, resto de concreto para o bota fora específico, com auxílio de retro escavadeira para o carregamento dos caminhões;</li> </ul>
		Queda de diferentes níveis				<ul> <li>* Antes de iniciar as atividades em altura procure o Setor de segurança;</li> <li>* Use constantemente o cinto de segurança;</li> <li>* As escadas utilizadas para acesso deverão Ter suas extremidades amarradas e obedecer padrões estabelecidos pela NR 18;</li> </ul>
14.4	Serviço de corte a quente ( corte em ferragens)	Explosão seguido de princípio de incêndio				<ul> <li>* Os conjuntos de oxi-acetileno deverão somente ser utilizados em transportadores dotados de rodas de borracha e com os cilindros devidamente amarrados através de correntes;</li> <li>* Seguir análise de risco em qualquer atividade de corte de ferragens;</li> </ul>