



## TRABALHO A QUENTE

Este curso visa orientar os profissionais para trabalho a quente, soldagem, esmerilhamento, corte e outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelhas ou chamas. Visando um trabalho com segurança e uma postura de prevenção, informando os riscos mais comuns da atividade e medidas a serem adotadas. Conforme Portaria 3214178,NR-18, 33 e 34.As operações de soldagem e corte a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados.

## **CRONOGRAMA DO CONTEÚDO**

JODAL TREINAMENTOS | TRABALHO A QUENTE | 8 HORAS

- Definição;
- Class∈ do fogo;
- Métodos de extinção;
- Tipos de equipamentos combate a incêndio;
- Sistema de alarme e comunicação;
- Rota de fuga;
- EPI ∈ EPC;
- Riscos Inerentes a sua função;
- Medidas preventivas de segurança;
- Instalações elétricas e mecânicas:
- Aterramento:
- Conservação e manutenção dos equipamentos;
- Organização e limpeza do local de trabalho:
- Sinalização e isolamento de segurança;
- Responsabilidades;
- Avaliação Teórica.

