Estación de soldadura Weller WLC100




Diferentes etapas del proceso











Listado de materiales

Capacitores:

C1: 823K (0.082 mF.) cerámico 250 voltios.

Resistores:

VR1: 250 K Ω potenciómetro.

R1: 15 K Ω 1/8 de vatio, 5% de tolerancia.

Semiconductores

TRIAC: Q4012LPH, BTA08-600C, BTA08-600B

DIAC: DB3 (bilateral trigger type).

D1, D2: 1N4004.

Otros

SW1 ROCKER: Interruptor con lámpara incorporada internamente. (Ver

nota mas abajo respecto a su funcionamiento)

Tomacorriente simple para conectar el cautín

Cable con clavija para conectar el aparato a los 120VCA.


Perilla para el control de mando de temperatura

Porta cautín

Cautín

Caja para el proyecto

Diagrama, mascara de componentes y circuito impreso.



Lenín Vásquez

