# PRÁCTICA PROFESIONAL. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

**RA 3.** Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades características

**RA 8.** Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en el montaje y mantenimiento de equipos

#### **OBJETIVOS**

d. Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.

### WEBGRAFÍA

http://www.youtube.com/watch?v=B4qE-05IBGY&list=PL8BF254678A720B23
 http://www.youtube.com/watch?v=3I2OrtCLLw4&list=PL8BF254678A720B23
 http://www.youtube.com/watch?v=dxscovd9Fms&list=PL8BF254678A720B23
 https://www.youtube.com/watch?v=\_SJHP45pRj4

#### **DESARROLLO**

El objetivo de una fuente es convertir de 220 volts o 115 volts (AC), provista por el toma corriente, a un nivel que pueda ser usado por la computadora. Convirtiendo de Corriente Alterna (AC) a Corriente Directa (DC) con tres salidas principales de +12V (+-0.60 V), +5V (+-0.25 V) y +3.3V (+-0.165 V)


La fuente de alimentación es el corazón de nuestro sistema. Es la encargada de suministrar la potencia requerida a los diferentes componentes que lo forman de manera estable, sin picos de tensión ni ruidos parasitarios en la corriente que suministra y con los voltajes dentro de unos parámetros del <u>5% del valor nominal</u> que marca el estándar ATX, que son:

- · +3.3 V, el voltaje ha de permanecer entre los +3.135V y los 3.465 V.
- · +5 V, el voltaje ha de permanecer entre los +4.75 V y los 5.25 V.
- · +12 V, el voltaje ha de permanecer entre los +11.40 V y los 12.60 V.

# ¿Por qué es importante que los voltajes permanezcan entre estos dos valores?

Porque si el **valor es demasiado bajo**, elcomponente no recibe la suficiente alimentación con lo que no puede funcionar y se generarán cuelgues aleatorios delsistema, generalmente cuando se estrese el componente; **si el valor es demasiado alto**, lo que hacemos es freír el componente con un exceso de voltaje lo que provocará que éste se queme.

• En primer lugar conectaremos la salida del cable verde con el cable negro mediante un clip o un filamento de estaño. Un hilo de cobre de un cable UTP sería válido.




 A continuación, conectaremos la fuente de

CC CORRIENTE CONTINUA DC DIRECT CURRENT



alimentación a la corriente eléctrica mediante el cable de alimentación. Si **no arranca**, la <u>fuente de alimentación debe darse por pérdida</u>. Indicaremos en el polímetro **20 DC V.** 

• Tomaremos los esquemas de voltaje (posición, color y voltaje) de cada uno de los conectores y



realizaremos la comprobación uno a uno de todos los molex de la fuente, como se detalla a continuación.

# Fuente ATX 20 y 24 pines

PWR\_OK (pin 8, cable gris),


es una señal de estado generada por la fuente para notificar a la maquina sobre los niveles operacionales de la fuente. (+5 VDC cuando los niveles energíaestá bien)

Power Supply On (PS ON#,

*pin 16, cable verde*). Conectando este pin con el de tierra (COM) se prende la fuente, desconectándolo se apaga.

\*\*Svsb (pin 9, purpura). +5 VDC Standby Voltage (max 10mA. Es la tensión de standby (en espera) y es

utilizada para alimentar a los circuitos necesarios para el encendido del ordenador por software (Wake on LAN, reloj de tiempo real, teclado, etc.)



# Diagrama ATX 20+4 pines y conectores

- Cables de tierra (negros) 0 V. Cable amarillo:12 V.Cable rojo:5 V.Cable naranja:3,3 V

3

#### **Conector PCI Express de 6 pines**


Conector PCIExpress de 6 pines, se utiliza exclusivamente paraalimentar algunas tarjetas graficas



Conector PCI Express de 8


## pines.

Conector PCI-Express de 8 pines, se utiliza exclusivamente para alimentar algunas tarjetas graficas. Si se ob serva de frente el conector, se aprecia que solo se han agregado 2 pines del lado derecho al típico de 6 pine sestos 2 cables llevan cable negro de tierra.



#### **Conector SATA**

Pin	Señal	Color	Descripción
1	+12V	Amarillo	+12 VDC (max 60 watts)
2	СОМ	Negro	Tierra para +12 V
3	COM	Negro	Tierra para +5 V
4	+5V	Rojo	+5 VDC (max 25 watts)



NOMBRE: Carlos Bernal

# MIDE LAS TENSIONES DE L A FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y COMPRUEBA SI FUNCIONA O NO. Justifica tu respuesta

1ª Fuente 2ª Fuente

Gris: 5,68 Gris: 4,89
Amarillo: 10,27 Amarillo: 12,82
Rojo:5,70 Rojo: 4,96
Azul: -4,98 Azul: -12,05
Morado: 5,05 Morado: 5,02

No funciona, los valores se salen de los parámetros. Si funciona, coinciden con los valores



