

Jerarquía de controles - Orden de prioridad	
1	Eliminación
2	Sustitución
3	Controles de Ingeniería
4	Señalización, alertas y/o Control administrativo
5	EPP adecuado

Supervisión del personal de canteras, y plantas de trituración

Equipo evaluador:

Superintendente de Materias Primas
Ing. Geólogo Senior
Supervisor de Perforación y voladura
Supervisor de Set y Medio Ambiente

Jerarquía de controles - Orden de prioridad	
1	Eliminación
2	Sustitución
3	Controles de Ingeniería
4	Señalización, alertas y/o Control administrativo
5	EDP adecuada

Equipo evaluador:

Superintendente de Materias Primas
Ing. Geólogo Senior
Supervisor de Perforación y voladura
Supervisor de Cort y Medio Ambiente

Jerarquía de controles - Orden de prioridad	
1	Eliminación
2	Sustitución
3	Controles de Ingeniería
4	Señalización, alertas y/o Control administrativo
5	EDP adecuada

[illegible]

Jerarquía de controles - Orden de prioridad	
1	Eliminación
2	Sustitución
3	Controles de Ingeniería
4	Señalización, alertas y/o Control administrativo
5	PPR adecuado