$f_0 := 6.22kHz \quad C1 := 0.015\mu F \quad \omega_0 := 2 \cdot \pi \cdot f_0 \quad j := \sqrt{-1} \quad Q := 3 \quad K := 1$

$$R := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot C1}$$

$$T(f) := K \cdot \frac{\left(j \cdot \frac{f}{f_0}\right)^2 - \frac{1}{Q} \cdot j \cdot \frac{f}{f_0} + 1}{\left(j \cdot \frac{f}{f_0}\right)^2 + \frac{1}{Q} \cdot j \cdot \frac{f}{f_0} + 1}$$

$f_{start} := 100Hz \quad f_{stop} := 100kHz \quad N := 1024 \quad i := 0 .. N - 1 \quad f_i := f_{start} \cdot \left(\frac{f_{stop}}{f_{start}}\right)^{\frac{i}{N-1}}$

$M(f) := 20 \cdot \log(|T(f)|) \quad \phi(f) := \frac{180}{\pi} \cdot \arg(T(f))$



"\\Client\C$\Users\caleb_000\Documents\Y3S1\ECE3043\meimage.jpg"