$R1 := 43k\Omega \quad R2 := 3k\Omega \quad C1 := 0.1\mu F \quad C2 := 1nF \quad j := \sqrt{-1}$

$$C := \frac{C1 \cdot C2}{C1 + C2} \quad R := R1 + R2 \quad K := \frac{C}{C2} \qquad \tau_z := R2 \cdot C2 \qquad \tau_p := R \cdot C$$

$$T(f) := K \cdot \frac{1 + (j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f) \cdot \tau_z}{1 + (j \cdot 2 \cdot \pi \cdot f) \cdot \tau_p} \qquad f_p := \frac{1}{2\pi \cdot \tau_z} = 5.305 \times 10^4 \frac{1}{s} \qquad f_{start} := 10Hz \qquad f_{stop} := 100kHz$$

$$N := 1024 \quad i := 0 .. N - 1 \quad f_i := f_{start} \cdot \left( \frac{f_{stop}}{f_{start}} \right)^{\frac{i}{N-1}} \quad M(f) := 20 \cdot \log(|T(f)|) \quad \phi(f) := \frac{180}{\pi} \cdot \arg(T(f))$$




"\\Client\C$\Users\caleb_000\Documents\Y3S1\ECE3043\meimage.jpg"