

BULLETIN DE SERVICE

N° 101-25

Société Nouvelle Centrair

PLANEURS SN CENTRAIR 101 Tous types

Page 1/1

OBJET:

FIXATION POIGNEE D'AEROFREIN

VALIDITÉ :

Planeurs Pégase tous types tous N° de série.

BUT:

S'assurer que le maintien en position de l'élément "plastique" de la poignée d'aérofreins sur le tube métallique interne est bien assuré.

APPLICATION:

contrôle avant prochain vol et à chaque visite annuelle

DESCRIPTION:

Nous rappelons que le montage de l'élément "plastique" sur le tube métallique de la poignée de commande d'aérofrein se fait par emmanchement et collage de cet élément "plastique" sur le tube métallique.

Sur un planeur, il nous a été rapporté un incident lié au glissement de cet élément "plastique" sur sa partie métallique.

Pour éviter tout risque d'incident, il est demandé de procéder avant le prochain vol au contrôle du maintien de la poignée "plastique" en appliquant un effort longitudinal tendant à faire glisser cette poignée sur son tube interne métallique.

Si un déplacement, même minime, de la poignée plastique est possible sous un effort d'arrachage important, il est impératif de procéder avant prochain vol au remplacement de celle-ci par une poignée neuve (poignée \$X080A et colle réf. 200119).

Nota: Le collage des poignées n'est fiable que pour un couple poignée/colle adapté. La matière des poignées ayant évoluée au cours de la fabrication des planeurs SN CENTRAIR, il ne faut donc pas réutiliser une ancienne poignée.

Société Nouvelle CENTRAIR

Aérodrome - 36300 LE BLANC FRANCE

Tél.: 02.54.37.07.96 - Fax: 02.54.37.48.64

Approbation

Approuvé DGAC le 27/06/2003

Classification

Impératif

Recommandé

Pour information