


什么是传感器

• 传感器就是能将物理量 转换成电信号的装置

• 机器人通过传感器来感知外部世界



温度传感器



力敏电阻




激光距离传感器




甲醛传感器

光敏电阻

- 根据光线的强度改变电阻值
- 光线越强, 电阻越小




光敏电阻



光敏电阻的阻值随光照的增加而减小

光敏电阻的使用


- ●要求
 - 使用光敏电阻检测环境 光线, 当环境光线减弱 的一定程度时, 点亮LED
- 用到的器件
 - 电阻
 - LED
 - 面包板
 - 杜邦线
- 连接电路
- 编写程序
- •上传、运行



通过光敏电阻点亮LED的电路

模数转换

- 很显然,我们这次要读取的环境 光线强度是一个连续变化的量, 由光照变化引起的光敏电阻的阻 值及其两端电压的变化也是一个 连续变化的模拟量。
- 处理器只能处理数字信号,所以, 读入模拟量时需要进行模数转换 (ADC)



用于存放读取 到数据的变量 (0-1023) 系统库函数 读取模拟输 入引脚电压 输入参数 要读取的引脚编号 A0-A5

val = analoglRead(A0);

光敏电阻的使用

• 任务:

- 光敏电阻接受光线较低时,点亮LED
- 同时从串口输出光敏电阻的值
- 光敏电阻->A0
- LED->3(注意调整PS2处 3脚跳线帽)

● 提示:

- 补充"?"处的程序
- 上传、运行、看结果


else

跟在一个if判断之后,其后 跟随的语句在上面的if判断 不成立的时候执行。else后

```
#define LED ? //定义LED所在IO
#define LDR A0//光敏传感器接收IO
void setup()
 Serial.begin(9600);//串口初始,设置波特率
 pinMode(LED,OUTPUT);//设置LED所在IO输出
 digitalWrite(LED,LOW);//初始化LED不亮
 pinMode(LDR,INPUT);//设置红外光敏二极管所在IO输入
void loop()
 int ldrRev;
 ldrRev=analogRead(LDR);
 Serial.print("LDR:");//从串口输出调试信息
 Serial.println(ldrRev);//从串口输出调试信息
 if(ldrRev>?)//如果接收红外强度超过600
   digitalWrite(LED,?);//LED亮
                              If、else、for、while
 else//否则的话
                              后面如果只跟一个
   digitalWrite(LED,?);//LED不亮
                              止一条语句,则必
                              须用"铅"括起来
```

红外发射与接收

- 在光谱中波长自0.76至400微 米的一段称为红外线,红外 线是不可见光线。
- 在电路中使用红外发射和接收二极管发射和接收红外光
- 红外发射管就是一个发出红 外光的LED
- 红外接收管可以看成是根据 红外光变化而变化阻值的可 变电阻






红外发射与接收管

红外发射与接收

- 小车底板上的红外LED 以及连接在电源上,只 要小车一上电, 红外就 会点亮(亮了你也看不 见)
- 红外接收电路如右图, 使用A1接口读取红外 数据

任务:

- 红外光敏二极管接受红 外较强时, 蜂鸣器鸣响
- 同时从串口输出红外二 极管AD值



```
#define LED ? //定义LED所在IO
#define Beep ? //定义蜂鸣器所在IO
#define IR_Rev ?//红外接收IO
void setup() {
 Serial.begin(9600);//串口初始,设置波特率
 pinMode(Beep,OUTPUT);//设置蜂鸣器所在IO输出
 digitalWrite(Beep, HIGH);//初始化蜂鸣器不发声
 pinMode(IR_Rev,INPUT);//设置红外光敏二极管所在IO输入
void loop() {
 int irRev;
 irRev=analogRead(IR_Rev);
 Serial.print("IR_Rev:");//从串口输出调试信息
 Serial.println(irRev);//从串口输出调试信息
 if(irRev>?) {//如果接收红外强度超过600
   digitalWrite(Beep,?);//蜂鸣器响
   digitalWrite(LED,?);//LED亮
 else{//否则的话
   digitalWrite(Beep,?);//蜂鸣器停
   digitalWrite(LED,?);//LED不亮
```