

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
ПРИЛАДОБУДВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
МОДЕЛЮВАННЯ ВЛАСНОГО РУХУ БАГАТОВИМІРНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО
КЕРУВАННЯ

Студент: Желуденко Богдан
Група: ПК-51мп

Мета роботи

набуття навичок комп'ютерного моделювання багатовимірних систем автоматичного керування.

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ:

1. Перетворити рівняння динаміки системи до форми простору станів.
2. Визначити повну матричну передатну функцію.
3. Провести аналіз стійкості розімкненої системи: 3.1. За критерієм Гурвиця; 3.2. Визначити корені характеристичного рівняння.
4. Побудувати графіки вільного руху розімкненої системи окремо для кожної змінної стану.
5. Визначити частотні характеристики розімкненої системи $N(\omega)$ $\phi(\omega)$: 5.1. Побудувати графіки асимптотичних логарифмічних частотних характеристик розімкненої системи; 5.2. Побудувати графіки логарифмічних частотних характеристик розімкненої системи за формулами $L(\omega)$ $\phi(\omega)$; 5.3. Побудувати графіки логарифмічних частотних характеристик розімкненої системи засобами Simulink.
6. Зробити висновки.

Параметри системи для варіанту 12 (Таблиця 1.1)

$$\begin{aligned} l_1 &= 0.017; l_2 = 9.8; l_3 = 8.52; a_0 = 0; a_1 = 1.15; a_2 = 6.86; \\ a_3 &= 5.35; a_4 = -1.293; a_5 = 0.39; a_6 = -0.0005; a_7 = 0; a_{11} = 0.5 \end{aligned}$$

Теоретичні відомості

Для математичного опису багатовимірних систем найчастіше застосовують рівняння динаміки у формі простору станів:

$$\begin{cases} \dot{X} = A \cdot X + B \cdot U + G \cdot L & \text{де:} \\ Y = C \cdot X \end{cases}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ – вектор стану, що містить } n \text{ змінних стану;}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ – матриця коефіцієнтів при змінних стану (матриця стану);}$$

$$U = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} \text{ – вектор керування, що містить } m \text{ керуючих впливів;}$$

\$\$ B =

$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1m} & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nm} \end{bmatrix}$$

\text{– матриця коефіцієнтів при векторі керування (матриця передачі керування); } \$\$

$$L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \vdots \\ l_r \end{bmatrix} \text{ – вектор збурень, що містить } r \text{ збурень;}$$

$$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1r} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nr} \end{bmatrix} \text{ – матриця коефіцієнтів при векторі збурень (матриця передачі збурень);}$$

\$\$ Y =

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \vdots & x_q \end{bmatrix}$$

\text{– вектор вимірюваних вихідних величин, що містить } q (q \leq n) \text{ змінних стану; } \$\$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} - \text{матриця вимірювання розмірності } q \times n.$$

Хід роботи

1. ПЕРЕТВОРЕННЯ РІВНЯНЬ ДИНАМІКИ ДО ФОРМИ ПРОСТОРУ СТАНІВ

Першим етапом роботи є перетворення вихідної системи диференціальних рівнянь до форми простору станів, що дозволить отримати матричне представлення системи.

$$\begin{cases} \Delta\dot{V} + l_1\Delta V + l_3\Delta\alpha + l_2\Delta\Theta_T = f_x(t) \\ \Delta\dot{\Theta}_T + a_6\Delta V + a_4\Delta\alpha + a_7\Delta\Theta_T = a_5\Delta\delta_B + f_y(t) \\ \Delta\ddot{\Theta} + a_0\Delta V + a_1\Delta\dot{\Theta} + a_2\Delta\alpha + a_{11}\Delta\dot{\alpha} = -a_3\Delta\delta_B + f_{mz}(t) \\ \Delta\Theta = \Delta\Theta_T + \Delta\alpha \end{cases}$$

Вибір змінних стану:

$$x_1 = \Delta V, \quad x_2 = \Delta\Theta, \quad x_3 = \Delta\dot{\Theta} = \dot{x}_2, \quad x_4 = \Delta\alpha$$

Допоміжні співвідношення:

$$\Delta\Theta_T = x_2 - x_4, \quad \Delta\dot{\Theta}_T = x_3 - x_4$$

Керуючі впливи та збурення:

$$\begin{cases} U = \Delta\delta_B, \quad L = f_x \\ \dot{x}_1 = L - l_1x_1 - l_3x_4 + l_2(x_2 - x_1) \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -a_3U - a_0x_1 - a_1x_3 - a_2x_4 - a_{11}\dot{x}_4 \\ \dot{x}_4 = -a_5U + x_3 + a_6x_1 + a_4x_4 + a_7(x_2 - x_4) \end{cases}$$

У матричній формі:

$$\dot{X} = AX + BU + GL$$

де:

$$A = \begin{bmatrix} -l_1 & -l_2 & -l_1 & l_2 - l_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -a_0 - a_{11}a_6 & -a_{11}a_7 & -a_{11} - a_1 & -a_2 - a_{11}(a_4 - a_7) \\ a_6 & a_7 & 1 & a_4 - a_7 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -a_3 + a_5a_{11} \\ -a_5 \end{bmatrix},$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКІЙ ТА АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ

Наступним етапом є визначення передатних функцій системи та аналіз її стійкості різними методами.

Результат лістингу 1:

Передатна функція W_U (за керуючим впливом):

$$\left(\begin{array}{c} \frac{5 (-8231300 p^2 + 863380731 p + 831461400)}{100000000 p^4 + 296000000 p^3 + 839762525 p^2 + 14514246 p + 3361400} \\ - \frac{5 (103100000 p^2 + 86595700 p + 1510811)}{100000000 p^4 + 296000000 p^3 + 839762525 p^2 + 14514246 p + 3361400} \\ - \frac{5 (103100000 p^2 + 86595700 p^2 + 1510811 p)}{100000000 p^4 + 296000000 p^3 + 839762525 p^2 + 14514246 p + 3361400} \\ - \frac{5 (15600000 p^3 + 232205200 p^2 + 3944799 p + 1048600)}{2 (100000000 p^4 + 296000000 p^3 + 839762525 p^2 + 14514246 p + 3361400) \end{array} \right)$$

Передатна функція W_L (за збуренням):

$$\left(\begin{array}{c} \frac{5000 (20000 p^3 + 58860 p^2 + 166939 p)}{100000000 p^4 + 296000000 p^3 + 839762525 p^2 + 14514246 p + 3361400} \\ \frac{1000 (25 p + 343)}{100000000 p^4 + 296000000 p^3 + 839762525 p^2 + 14514246 p + 3361400} \\ \frac{1000 p (25 p + 343)}{100000000 p^4 + 296000000 p^3 + 839762525 p^2 + 14514246 p + 3361400} \\ \frac{2500 p (20 p + 23)}{100000000 p^4 + 296000000 p^3 + 839762525 p^2 + 14514246 p + 3361400} \end{array} \right)$$

Характеристичний многочлен $\det(pI - A)$:

$$p^4 + \frac{74 p^3}{25} + \frac{33590501 p^2}{4000000} + \frac{7257123 p}{5000000} + \frac{16807}{500000}$$

Коефіцієнти :

$$[1; 2.96; 8.3976; 0.14514; 0.033614]$$

Корені характеристичного рівняння:

$$\begin{bmatrix} -1.472 + 2.4859i \\ -1.472 - 2.4859i \\ -0.0079845 + 0.062957i \\ -0.0079845 - 0.062957i \end{bmatrix}$$

3. АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ ГУРВИЦЯ

Для повного аналізу стійкості системи використовуємо критерій Гурвиця, який дозволяє оцінити стійкість без безпосереднього знаходження коренів характеристичного рівняння.

Критерій Гурвиця: Для характеристичного рівняння 4-го порядку: $p^4 + 2.96p^3 + 8.3976p^2 + 0.14514p + 0.033614 = 0$

Визначимо головні діагональні мінори матриці Гурвиця: $-\Delta_1 = a_3 = 2.96 > 0$ $-\Delta_2 = a_3 \cdot a_2 - a_4 \cdot a_1 = 2.96 \cdot 8.3976 - 0.14514 \cdot 1 = 24.82 > 0$
 $-\Delta_3 = a_3 \cdot (a_2 \cdot a_1 - a_0 \cdot a_3) - a_4 \cdot a_1^2 = 2.96 \cdot (8.3976 \cdot 1 - 0.033614 \cdot 2.96) - 0.14514 \cdot 1 = 24.56 > 0$ $-\Delta_4 = a_0 \cdot \Delta_3 = 0.033614 \cdot 24.56 > 0$

Всі діагональні мінори додатні, що підтверджує стійкість системи за критерієм Гурвиця.

4. МОДЕЛЮВАННЯ В SIMULINK ТА АНАЛІЗ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ

Для експериментального дослідження поведінки системи було створено модель у середовищі Simulink.




Рис. 1 - Система Simulink

Виконаемо листинг 2 та отримаємо значення змінних стану при різному часі симуляції.




Рис. 2 - Значення змінних стану

Побудуємо графіки логарифмічних частотних характеристик розімкненої системи, для цього виконаємо лістинг 3.




Рис. 3 - ЛАЧХ та ЛФЧХ за керуючим впливом

Лістинг 1

```
% lw1_1.m
run('lw1_params.m');

syms p
pE = p * eye(4); % квадратна матриця 4 з діагоналлю p
W_U = (pE - A)\B; % за керуючим впливом
W_L = (pE - A)\G; % за збуренням

charPoly = simplify(det(pE - A)); % символійний характеристичний многочлен
coeffs = sym2poly(charPoly); % числовий вектор коефіцієнтів
coeffRoots = roots(coeffs); % числовий вектор коренів

disp('Результат лістингу 1:');
disp('$$');
pprint('Передатна функція $W_U$ (за керуючим впливом)', W_U)
pprint('Передатна функція $W_L$ (за збуренням)', W_L)
pprint('Характеристичний многочлен det(pI - A)', charPoly);
```

```

pprint('Коефіцієнти ', coeffs);
pprint('Корені характеристичного рівняння', coeffRoots)
disp('$$');

function pprint(title, M)
    % disp(title); % Для не латеху
    % pretty(M) % Для не латеху
    disp(['\\[1em] \\text{', title, '}']);
    if isa(M, 'sym')
        disp(latex(M));
    else
        disp('\\begin{bmatrix}');
        for i = 1:size(M,1)
            disp([num2str(M(i,:)), ' \\']);
        end
        disp('\\end{bmatrix}');
    end
end

```

Лістинг 2

```

% lw1_2.m

% Параметри для симуляції
run('lw1_params.m');
time_sim = [1, 5, 100, 1000];
x0 = [1; 0; 0; 0];
myConstant = 1;

figure('Position', [0, 0, 1920/2, 1080/2]); % бо не видно графіки норм

plotLegend = compose('змінна стану %d', 1:size(y_data,2));
for i = 1:length(time_sim)
    t_sim = time_sim(i);

    simLink = sim('lb1.slx', t_sim, simset('SrcWorkspace','current'));
    t = simLink.tout;
    y_data = simLink.yout{1}.Values.Data;

    subplot(2, 2, i);
    plot(t, y_data, 'LineWidth', 1.5);
    grid minor;
    legend(plotLegend);
    xlabel('Час, с');
    ylabel('Значення змінних стану');
end

sgtitle('Динаміка системи для різного часу симуляції');

drawnow;
print(gcf, [mfilename('fullpath') '.png'], '-dpng', '-r300');
close(gcf);

```

Лістинг 3

```

% lw1_3.m
run('lw1_params.m');

s = tf('s'); % оператор Лапласа для функцій передачі простору станів
W_U_tf = (s*eye(4) - A)\B;

figure('Position', [0, 0, 1920/2, 1080/2]); % бо не видно графіки норм

bode(W_U_tf(1), W_U_tf(2), W_U_tf(3), W_U_tf(4));
legend('W_U1','W_U2','W_U3','W_U4');
grid on;

```

```

title('Амплітудно-фазові частотні характеристики за керуючим впливом передатної функції Wu')

drawnow;
print(gcf, [mfilename('fullpath') '.png'], '-dpng', '-r300');
close(gcf);

```

Лістинг 4

```

% lw1_params.m

l_1 = 0.017; l_2 = 9.8; l_3 = 8.52;
a_0 = 0; a_1 = 1.15; a_2 = 6.86;
a_3 = 5.35; a_4 = -1.293; a_5 = 0.39;
a_6 = -0.0005; a_7 = 0; a_11 = 0.5;

A = [
    -l_1, -l_2, -l_1, l_2-l_3;
    0, 0, 1, 0;
    -a_0-a_11*a_6, -a_11*a_7, -a_11-a_1, -a_2-a_11*(a_4-a_7);
    a_6, a_7, 1, a_4-a_7
];

B = [ 0 ; 0 ; -a_3+a_5*a_11 ; -a_5 ];

G = [ 1 ; 0 ; 0 ; 0 ];

```

Висновки

В ході виконання лабораторної роботи було досліджено багатовимірну систему автоматичного керування та отримано практичні навички комп'ютерного моделювання таких систем.

Основні результати:

- Система рівнянь динаміки була успішно перетворена до форми простору станів, що дозволило представити систему у компактній матричній формі з чітко визначеними матрицями стану A, керування B та збурень G.
- Визначено повну матричну передатчу функцію системи як за керуючим впливом, так і за збуренням, що характеризує динамічні властивості системи в частотній області.
- Аналіз стійкості розімкненої системи показав, що система є стійкою, оскільки всі корені характеристичного рівняння мають від'ємні дійсні частини. Це підтверджується як критерієм Гурвиця, так і безпосереднім розрахунком коренів.
- Побудовані графіки вільного руху системи демонструють переходні процеси змінних стану. Аналіз цих графіків показує, що система має коливальний характер з затуханням, що відповідає отриманим комплексно-спряженим коренем з від'ємними дійсними частинами.
- Частотні характеристики системи, побудовані різними методами, узгоджуються між собою та підтверджують отримані раніше результати. ЛАЧХ та ЛФЧХ демонструють характерні особливості системи четвертого порядку.

Отримані результати підтверджують коректність математичної моделі системи та ефективність використання MATLAB/Simulink для дослідження багатовимірних систем автоматичного керування.

Відповіді на контрольні питання

- Рівняння динаміки - це математичний опис поведінки системи в часі, що зв'язує вхідні, вихідні величини та їх похідні. Воно описує, як змінюються стани системи під впливом зовнішніх впливів.
- Форми запису рівнянь динаміки:
- Диференціальні рівняння високого порядку
- Форма простору станів (матрична форма)
- Передатні функції
- Імпульсно-перехідні характеристики
- Матриця стану системи (A) - це квадратна матриця, що містить коефіцієнти при змінних стану в рівняннях динаміки. Вона визначає власну динаміку системи без урахування зовнішніх впливів.

8. Матриця передачі керування (B) - це матриця, що визначає вплив керуючих сигналів на швидкість зміни станів системи.
9. Матриця передачі збурень (G) - це матриця, що визначає вплив зовнішніх збурень на динаміку системи.
10. Передатна функція багатовимірної системи з рівнянь стану визначається за формулою:
$$W(p) = C(pI - A)^{-1}B + D$$
, де I - одинична матриця, p - оператор Лапласа.
11. Функції MATLAB для інтегрування звичайних диференціальних рівнянь:
12. `ode45` - для нежорстких систем
13. `ode23` - для систем з нижчою точністю
14. `ode113` - для систем з високою точністю
15. `ode15s` - для жорстких систем
16. `sim` - для моделей Simulink
17. також функції розв'язувачів для систем у формі простору станів