

DEVIS DE RÉPARATION

	SAV 383954	Le 20.05.2026 à Avignon
--	------------	-------------------------

Madame, Monsieur,

Suite à l'examen de votre montre, veuillez trouver ci-dessous nos préconisations de remise en état.

INFORMATIONS DE LA MONTRE

TAG HEUER FORMULA 1 • TRACES D'USURES NORMALES • LA MONTRE PRÉSENTE DES TRACES D'IMPACTS • LE MOUVEMENT N'EST PAS ASSEZ LUBRIFIÉ POUR PERMETTRE SON BON FONCTIONNEMENT • LA REMISE À NEUF DE LA LUNETTE N'EST PAS POSSIBLE	Référence : CJF7110 N° de série : REW2716
---	--

TRAVAIL À RÉALISER	PRIX TTC EN EUR
RÉVISION COMPLÈTE - CHRONO QUARTZ · Démontage complet de la montre · Nettoyage aux ultrasons des composants du boîtier et du bracelet · Remplacement du mouvement quartz · Remplacement des composants, pile et fournitures d'usage · Renouvellement de l'étanchéité et des joints · Contrôle final selon les spécifications de la manufacture · 2 ANS DE GARANTIE DE SERVICE sur l'étanchéité, la marche et les composants remplacés	310,00
COURONNE : ACIER POLI	INCL
JOINT DE FOND	INCL
JOINT DE GLACE	INCL
JOINT DE POUSSOIR O'RING	INCL
TOTAL TTC EN EURO HORS OPTIONS	310,00 €

OPTION	PRIX TTC EN EUR
☐ LUNETTE ACIER POLI	100,00
☐ SERVICE DE POLISSAGE	95,00
Si toutes les options sont retenues :	505,00 €

DÉLAIS APRÈS ACCORD : 6 SEMAINES SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES

☐ ACCORD AU DEVIS

☐ REFUS DU DEVIS

DATE ET SIGNATURE :

Date :

Signature :