

IWC SCHAFFHAUSEN

ENGINEERED FOR MEN · SERVICE CENTER

Service Center IWC Schaffhausen
Baumgartenstrasse 15
CH-8201 Schaffhausen

DOUX DÉVELOPPEMENT
31 rue Saint-Agricol
84000 AVIGNON
France

N° DOSSIER :	IWC-REP-2026-03912	VOTRE RÉF. :	385788-1
DATE :	12.05.2026	TECHNICIEN :	Klaus Weber

SERVICE DOCUMENT — DEVIS TECHNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES DE LA PIÈCE

Modèle : Portugieser Chronographe	Réf. : IW371605	N° série : 6421893
Mouvement : Cal. 89361 — Chronographe mécanique	Métal : Acier inoxydable	Bracelet : Cuir brun — boucle ardillon

RÉSULTATS DU CONTRÔLE TECHNIQUE

COMPOSANT	OBSERVATION	STATUT
Précision de marche	Hors tolérance — retard de 25s/j	DÉFAUT
Chronographe	Rattrapante non fonctionnelle	DÉFAUT
Étanchéité	Contrôle non effectué — joint couronne HS	DÉFAUT
État esthétique boîtier	Rayures d'usage sur les flancs	NORMAL
Bracelet cuir	Usure normale — remplacement recommandé	INFO

DEVIS DE RÉPARATION

DÉSIGNATION	PRIX HT	PRIX PUBLIC TTC
Révision complète Cal. 89361 Démontage · Nettoyage ultrasons · Contrôle chrono. Remplacement composants d'usure · Lubrification · Réglage Joints · Contrôle étanchéité · 2 ans de garantie	208,40 EUR	490,00 EUR
Remplacement couronne acier poli	Incl.	Incl.
Joints fond, glace, couronne, poussoirs	Incl.	Incl.
TOTAL TTC		490,00 EUR

OPTIONS :

Bracelet cuir brun neuf — boucle ardillon acier	45,00 EUR	95,00 EUR
Polissage boîtier + bracelet acier	25,00 EUR	60,00 EUR

Temps de réparation estimé : **6 semaines** à compter de la date de réception de votre accord.

