

PATEK PHILIPPE

GENÈVE — SERVICE AFTER-SALES

ADRESSE DE LIVRAISON

DOUX DEVELOPPEMENT

31 rue Saint-Agricol

84000 AVIGNON — France

N° DEVIS

PP-SAV-2026-04471

N° RÉPARATION

REP-PP-19882

RÉFÉRENCE CLIENT

384318-1

DATE

05.05.2026

DIAGNOSTIC

MODÈLE	RÉFÉRENCE	N° DE SÉRIE
CALATRAVA	5227G-010	6184732

- MOUVEMENT MÉCANIQUE HORS CRITÈRES DE PRÉCISION
- TRACES D'USURE NORMALES SUR LE BOÎTIER
- BRACELET EN OR BLANC LÉGÈREMENT DISTORDU
- JOINT DE COURONNE PRÉSENTANT DES SIGNES DE VIEILLISSEMENT

INTERVENTIONS NÉCESSAIRES

TYPE DE RÉPARATION	PRIX HT	PRIX TTC
RÉVISION COMPLÈTE — MOUVEMENT MÉCANIQUE . Démontage et nettoyage complet . Remplacement des composants d'usure . Lubrification selon spécifications manufacture . Réglage chronométrique 6 positions . Contrôle étanchéité . 2 ANS DE GARANTIE	1 250,00	1 500,00
RÉVISION BRACELET OR BLANC	125,00	150,00
REPLACEMENT JOINT DE COURONNE	Incl.	Incl.
TOTAL	1 375,00 EUR	1 650,00 EUR

OPTIONS

OPTION	PRIX HT	PRIX TTC
■ POLISSAGE BOÎTIER OR BLANC	200,00	240,00
■ REMPLACEMENT AIGUILLES	350,00	420,00

DÉLAI : 8 À 12 SEMAINES après réception de votre accord, sous réserve de disponibilité des composants.

■ ACCORD AU DEVIS	DATE ET SIGNATURE :
■ REFUS DU DEVIS	

