

DESTINATAIRE
DOUX DÉVELOPPEMENT
31 rue Saint-Agricol
84000 AVIGNON

N° devis : ROL-SAV-2026-00523
Votre réf. : **385210-1**
Date : 12.05.2026
Traité par : Marc Fontaine

MONTRE

Modèle	Référence	N° série	Métal
Datejust 41	126334	3F924810	Acier Oystersteel

DIAGNOSTIC

- Mouvement hors critères de précision (+8s/j)
- Joint de couronne détérioré — étanchéité non garantie
- Lunette cannelée : micro-rayures en façade
- Fond de boîte rayé

PRESTATIONS NÉCESSAIRES	PRIX TTC (EUR)
Révision complète — Mouvement automatique Cal. 3235 . Démontage complet . Nettoyage ultrasons . Remplacement composants . Lubrification . Réglage . Contrôle étanchéité . Polissage . 2 ans garantie	1 050,00
Remplacement couronne Oystersteel	Incl.
Joints étanchéité fond / couronne / glace	Incl.
TOTAL TTC	1 050,00 EUR

OPTIONS	PRIX TTC (EUR)
Remplacement lunette cannelée Oystersteel	520,00
Bracelet Oyster neuf — Oystersteel	380,00

Délai : **6 à 8 semaines** après réception de votre accord.