

DEVIS SERVICE â€” NÂ° OM-SAV-2026-415882

Titulaire	DUPONT Anne-Claire	Date entrÃ©e	10.05.2026
Collection	Seamaster Diver 300M	RÃ©fÃ©rence	210.30.42.20.01.001
Mouvement	Calibre 8800 Co-Axial	NÂ° sÃ©rie montre	OM84712638
BoÃ®tier	Acier â€” 42 mm	Bracelet	Acier bicolore Sedna

CONSTAT D'Ã‰TAT

Verre hÃ©lium fissurÃ© (choc). Couronne vissÃ©e prÃ©sentant un jeu anormal â€” Ã©tanchÃ©itÃ© compromise.
Fond de boÃ®te avec trace de corrosion lÃ©gÃ¨re. Mouvement retardant de â€”8 sec/j. Bracelet avec fermoir
prÃ©sentant un ressort cassÃ© (position 2).

PROPOSITIONS D'INTERVENTION

LIBELLÃ©	PRIX HT	TTC
RÃ©VISION COMPLÃ¨TE CAL. 8800 CO-AXIAL DÃ©montage / nettoyage / remplacement spirale et rubis usÃ©s / lubrification / rÃ©glage / test COSC	725,00 â‚¬	870,00 â‚¬
REMPLACEMENT VERRE SAPHIR HÃ©LIUM (anti-reflets double face, adaptÃ© 210.30)	110,00 â‚¬	132,00 â‚¬
REMPLACEMENT ENSEMBLE COURONNE + TIGE	78,00 â‚¬	93,60 â‚¬
TRAITEMENT FOND DE BOÃ®TE (dÃ©pose, brossage, retraitement anti-corrosion)	45,00 â‚¬	54,00 â‚¬
REMPLACEMENT RESSORT FERMOIR BRACELET (piÃ¨ce d'origine Omega Sedna)	35,00 â‚¬	42,00 â‚¬
TEST PRESSION HELIUM 12 ATM + RAPPORT	28,00 â‚¬	33,60 â‚¬
SATINAGE FOND DE BOÃ®TE â€” OFFERT	â€”	0,00 â‚¬

Total HT1 021,00 â‚¬

TVA 20%204,20 â‚¬

TOTAL TTC (satinage offert)1 225,20 â‚¬

DÃ©lai d'exÃ©cution : 10 Ã 12 semaines | Certificat Omega COSC inclus | Garantie 5 ans