Notas Mecánica de Materiales

Laura Catalina Cáceres Torres

1 Transformación de Esfuerzos

Esfuerzo Plano: Estado de esfuerzo en el cual el esfuerzo normal en el eje de Z, perpendicular al plano x-y y todos los esfuerzos cortantes asociados perpendiculares al plano x-y son asumidos como de magnitud 0.

1.1 Ecuaciones Generales de la transformación de esfuerzo plano

$$\Sigma F_X = 0: \sigma_{\dot{x}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \tag{1}$$

$$\Sigma F_X = 0: \tau_{xy} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} sen2\theta + \tau_{xy} cos2\theta \tag{2}$$

entonces

$$\sigma_{\dot{y}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta - \tau_{xy} \sin 2\theta \tag{3}$$

donde se reemplaza

$$\theta = \theta + 90en(1) \tag{4}$$

2 Esfuerzos Principales Axiales y Maximo de Corte

Como puedo encontrar el plano que me produce los esfuerzos normales maximos y minimos?

$$\sigma_{\dot{x}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \tag{5}$$

$$\frac{d\sigma_x}{d\theta} = -\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} 2sen2\theta + 2\tau_{xy}cos2\theta = 0 \tag{6}$$

resolviendo

$$Tan2\theta_p = \frac{\tau_{xy}}{\sigma_x + \sigma_y/2} \tag{7}$$

3 Circulo de Morh para Esfuerzo Plano

En dos dimensiones, la Circunferencia de Mohr permite determinar la tensión máxima y mínima, a partir de dos mediciones de la tensión normal y tangencial sobre dos ángulos que forman 90grados.

Es importante recordar que el ejevertical se encuentra invertido, por lo que esfuerzos positivos van hacia abajo y esfuerzos negativos se ubican en laparte superior. El eje horizontal presenta la tension normal (sigma) y el eje vertical representa la tension cortante o tangencial (tao

3.1 Centro del Circulo de Mohr

$$C = (\sigma_{prom}, 0) = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \tag{8}$$

3.2 Radio de la Circunferencia del Cicurlo de Mohr

$$R = \sqrt{\frac{(\sigma_x + \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2}{2}} \tag{9}$$

3.3 Pasos para la construcció del Cículo de Mohr para esfuerzo plano

- 1.Dibuje un eje de coordenadas como SIGMA como abscisa (positivo hacia la derecha) y TAO como ordenada(positivo hacia abajo).
 - 2. Localice el centro C del ciculo en el punto como coordenadas ($\sigma_{prom}, 0$).
- 3.Localizar el Punto A (Represente las condiciones de esfuerzo sobre la cara A del elemento) con coordenadas (σ_x, τ_{xy}) .
- 4. Localizar el punto B (representa las condiciones de esfuerzo sobre la cara B del elemento) se localiza diametral con respecto a A $(\sigma_y, -\tau_{xy})$
 - 5. Con C como centro, trace el circulo de Mohr por los puntos A y B.