DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PNV-2321 TERMODINÂMICA E TRANSFERÊNCIA DE CALOR

RELAÇÕES TERMODINÂMICAS IMPORTANTES

1.EQUAÇÕES DE GIBBS

Considere uma substância compressível simples na ausência de efeitos de movimento ou gravitacional. A primeira lei, para uma mudança de estado, para estas condições é:

$$\delta Q = dU + \delta W \tag{1}$$

Admitindo que o processo seja reversível tem-se:

$$\delta Q = Tds \tag{2}$$

$$\delta W = pdV \tag{3}$$

Substituindo as equações (2) e (3) em (1) obtém-se:

$$Tds = dU + pdV (4)$$

Vale ressaltar que a Eq. (4) só vale para processos reversíveis e que ela opera somente com propriedades termodinâmicas. Admita que ocorra um processo irreversível entre dois estados quaisquer. A Eq. (4) não pode ser integrada para este processo mas ela pode ser integrada para um processo reversível entre os dois estados e assim obter a variação de entropia.

A entalpia é definida como:

$$H = U + pV$$

A diferencial desta equação é dada por:

$$dH = dU + pdV + Vdp (5)$$

Substituindo a Eq. (5) em (4) tem-se:

$$Tds = dH - Vdp (6)$$

Dividindo as Eqs(4) e (6) pela massa tem-se as equações de Gibbs:

$$Tds = du + pdv$$

$$Tds = dh - vdp$$

2 RELAÇÕES PARA GÁS PERFEITO

2.1 CALORES ESPECÍFICOS

Os calores específicos a volume constante e pressão constante foram definidos, respectivamente, como:

$$c_{\mathcal{V}} = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{\mathcal{V}}$$

$$c_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p$$

No caso de gás perfeito pode-se mostrar que a sua energia interna bem como a sua entalpia só depende da temperatura. Desta forma define-se os calores específicos para gás perfeito como sendo:

$$c_{V_O} = \left(\frac{du}{dT}\right)_{V} \tag{7}$$

$$c_{p_o} = \left(\frac{du}{dT}\right)_p \tag{8}$$

onde o subescrito o significa gás perfeito.

Como todos os gases apresentam um comportamento próximo do gás perfeito quando a pressão tende a zero, o calor específico de gás perfeito para uma dada substância é muitas vezes chamado de calor específico a pressão zero e os calores específicos a pressão constante e nula recebem o símbolo c_{p_O} e o de volume constante c_{v_O} .

Considere agora a definição de entalpia e a equação de estado de para gás perfeito:

$$h = u + pv \tag{9}$$

$$pv = RT \tag{10}$$

Substituindo a equação (10) em (9) tem-se:

$$h = u + RT \tag{11}$$

Diferenciando a equação (11) obtém-se:

$$dh = du + RdT \tag{12}$$

Considerando-se as relações (7) e (8) tem-se que a equação pode ser expressa como:

$$c_{p_0} dT = c_{v_0} dT + RdT$$

Portanto

$$c_{p_0} - c_{v_0} = R \tag{13}$$

Seja

$$k = \frac{c_{p_o}}{c_{v_o}} \tag{14}$$

Com a definição desta constante tem-se que os calores específicos podem ser dados como:

$$c_{v_o} = \frac{R}{k - I} \tag{15}$$

$$c_{p_o} = \frac{kR}{k-1} \tag{16}$$

2.2 RELAÇÕES PARA PROCESSOS ADIABÁTICOS REVERSÍVEIS

Considere a relação

$$Tds = du + pdv (17)$$

Para um processo adiabático reversível tem-se ds=0. Portanto a equação (17) pode ser reescrita como:

$$c_{v_o} dT + p dv = 0 ag{18}$$

Diferenciando a equação de estado do gás perfeito e levando-se em consideração a equação (18) obtém-se:

$$\frac{c_{v_o}}{R}(pdv + vdp) + pdv = 0$$

$$\frac{1}{k-1}(pdv + vdp) + pdv = 0$$

$$\frac{dp}{p} + k\frac{dv}{v} = 0$$
(19)

Se admitirmos que k é constante pode-se obter a partir da equação (19) a relação

$$pv^k = constante (20)$$

que é válida para um processo adiabático reversível de um gás perfeito

A partir da equação (20) pode-se obter as seguintes relações envolvendo pressão, volume específico e temperatura:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^k \tag{21}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} \tag{22}$$

2.3 PROCESSOS POLITRÓPICOS

Quando um gás realiza um processo reversível no qual há transferência de calor, o processo freqüentemente ocorre de modo que a curva $log(p) \times log(V)$ é uma linha reta ou o processo é descrito por:

$$pV^n = constante$$
 (23)

Processos descritos pela Eq. (23) são chamados de politrópicos e n é uma constante que deve ser obtida, em princípio, experimentalmente. No entanto, para alguns processos familiares o valor de n pode ser obtida imediatamente:

Processo isobárico n=0 (pressão constante)

Processo isotérmico n=1 (temperatura constante)

Processo isoentrópico n=k (entropia constante)

Processo isocórico $n=\infty$ (volume constante)

A partir da Eq. (23) pode-se obter as seguintes relações:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^n \tag{24}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1} \tag{25}$$

O trabalho realizado na fronteira móvel durante um processo politrópico reversível por um gás perfeito pode ser calculado como:

$$W_{12} = \int_{1}^{2} p dV = cons \tan t e \int_{1}^{2} \frac{dV}{V} = \frac{p_{2}V_{2} - p_{1}V_{1}}{1 - n} = \frac{mR}{1 - n} (T_{2} - T_{1})$$
 (26)

2.4 VARIAÇÃO DE ENTROPIA

Seja a relação:

 $Tds = du + pdv = c_{v_o}dT + pdv$

$$\therefore ds = \frac{c_{v_o}}{T} + \frac{pdv}{T} \tag{27}$$

A partir da equação de estado de gás perfeito obtém-se:

$$\frac{p}{T} = \frac{R}{v} \tag{28}$$

Substituindo a equação (28) em (27) chega-se a:

$$ds = c_{v_o} \frac{dT}{T} + R \frac{dv}{v} \tag{29}$$

Admitindo c_{v_o} constante e efetuando a integração da equação (29) tem-se:

$$s_2 - s_I = c_{v_o} \ln \left(\frac{T_2}{T_I} \right) + R \ln \left(\frac{v_2}{v_I} \right) \tag{30}$$

Analogamente, utilizando a relação:

$$Tds = dh - pdv$$

obtém-se a seguinte a equação para o cálculo da entropia para gás perfeito:

$$s_2 - s_1 = c_{p_o} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) \tag{31}$$