PROJET ARDUINO : CAPTEURS DE BÂTIMENTS

ANGÉLIQUE MOGLIA
PERRINE BARALE



SOMMAIRE


- . Description du projet
- II. Liste du matériel
- III. Problème rencontrés
- IV. Projet terminé
- V. Perspectives
- VI. Conclusion

I. DESCRIPTION DU PROJET

 Nous avions pour but de réaliser des capteurs pour le secteur du Bâtiment. L'objectif principal était de réunir plusieurs capteurs en un seul boîtier.


 Ceux-ci doivent donner des informations telles que l'humidité et la température.

> Capteur DHT22 : Humidité et température



I. DESCRIPTION DU PROJET

- Les données récoltées par les capteurs sont récupérées à distance sur un site internet (myDevices Cayenne).
- Lors d'une vraie utilisation, elles pourraient ensuite être analysées par des ingénieurs ou techniciens.





I. DESCRIPTION DU PROJET

- Quelques contraintes :
- Les boîtiers contenant les capteurs devaient être mobiles, accrochables au mur et déplaçables (utilisation des ondes LoRa, de piles pour l'autonomie et de scotch double-face).
 - Données récoltées consultables à distance.
 - Vérifier à distance que le capteur fonctionne toujours.

Boîtier accrochable au mur : Boîtier de détecteur de fumée


II. MATÉRIEL

Mini boîtiers/capteurs composés de :

- 2 PCB (printed circuit board) = circuit imprimé : UCA bord
- 2 Mini cartes Arduino
- 2 Modules pour communication LoRa
- 2 Capteurs DHT22 : humidité et température
- Convertisseur USB série
- 2 supports de piles avec des piles
- 2 détecteurs de fumée

Envoi des données au serveur grâce à :

Une gateway (installée dans la salle)



Mini carte Arduino



Capteur DHT22



Module LoRa

III. PROBLÈME RENCONTRÉS

• Lorsque nous utilisions un capteur DHT11, nous avons eu régulièrement des piques à 0, dysfonctionnement provenant du capteur qui fausse les moyennes de température.



 Aujourd'hui, avec le capteur DHT22, ce problème est réglé et nous n'avons plus de piques à 0.

III. PROBLÈME RENCONTRÉS

 Nous avons également eu des problèmes avec le logiciel Arduino qui nous a donné une erreur « avrdude » durant de longues semaines.

```
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
```

Notre capteur a été débranché et dessoudé alors que nous l'avions laissé dans la salle d'électronique pour qu'il continue à transmettre des informations.
Il nous a donc fallu ressouder le capteur sur l'UCA bord et dessouder ce qui ne nous appartenait pas.

III. PROBLÈME RENCONTRÉS


• Nous avions fini le capteur de CO, le MQ-7. Celui-ci transmettait des informations comme le DHT22 mais les piles se déchargeaient trop vite étant donner que le capteur demandait trop d'énergie pour fonctionner. Il a donc fallu le retirer.



Capteur MQ-7

IV. PROJET TERMINÉ

• A l'heure actuelle, le projet est terminé. Nous avons le capteur DHT22 qui envoie des informations sur un site MyDevice Cayenne. Nous avons rempli les conditions nécessaires, les boîtiers sont accrochables au mur, ils sont mobiles et ils envoient des informations consultables à distance.



V. PERSPECTIVES

- But : boîtiers utilisables par des étudiants durant la formation en Bâtiments Intelligents, nous présenterons donc notre projet à M. Sauce.
- Par la suite, modification éventuelle du code du MQ-7, pour que celui-ci fasse seulement 4 relevés par jour.

Dans ces conditions, il ne devrait pas consommer excessivement d'énergie, ce qui nous permettrait de l'inclure dans les boîtiers.

V. CONCLUSION

• Ce projet nous a permis d'apprendre à travailler en groupe, de s'investir dans un projet tout en gérant notre temps, en réfléchissant par nous même et sans solution connue. Nous avons donc du résoudre nos problèmes, prendre nos décisions, comme dans une entreprise.

• Merci à nos professeurs Mr Masson et Mr Ferrero pour avoir mis en place ce projet.



