



LT (Lamp Test) = log. 0 ...všetky segmety svietia RBI = log. 0 ...segmenty pri nule: A-D = log.0 nesvietia Bl/RB0 ...vstupno/výstupný signál, *bežne nezapájame*

7446..47, D146..147

Prevodník BCD na 7seg. displej (OC výstup)