

Folha de Operação 03

É uma operação que consiste em testar a continuidade e a integridade de um cabo de rede 5E com o conector RJ45 (Fig 1).



Fig 1

Processo de execução

1º Passo: Preparar o Testador de Cabos

Observações:

- 1. Utilize um testador de cabos de rede, que geralmente possui duas partes: uma unidade principal e uma unidade remota.
- 2. Ligue o testador, verificando se ele está configurado para o tipo de cabo correto (5E).

2° Passo: Conectar o Cabo ao Testador

Observações:

- 1. Insira uma das extremidades do cabo 5E na porta RJ45 da unidade principal do testador.
- 2. Conecte a outra extremidade do cabo à porta RJ45 da unidade remota (geralmente destacável do testador principal).

3° Passo: Iniciar o Teste

Observações:

- Ative o testador para iniciar a verificação de continuidade e de sequência dos fios.
- 2. O testador geralmente exibe uma sequência de luzes que representa os pinos (1 a 8) de cada extremidade do cabo.

4º Passo: Analisar o Resultado do Teste

Observações:

- 1. Em um cabo corretamente crimpado seguindo o padrão T568B, a numeração deverá aparecer de forma sequencial e correspondente em ambos os lados (1 com 1, 2 com 2, etc.).
- 2. Detecção de problemas:
 - Conexão aberta: Se um dos pares não aparecer, isso indica que um fio está desconectado.
 - Curto-circuito: Se o testador informar o erro de <u>short</u>, isso pode indicar um curto-circuito, onde dois fios estão tocando.
 - Inversão de pares: Se aparecerem pares invertidos, isso indica que os pares foram conectados de forma errada.

5º Passo: Avaliar e Corrigir Problemas (se necessário)

Observações:

1. Se o testador indicar algum problema, será necessário cortar o conector e recrimpar o cabo com cuidado, seguindo novamente o padrão T568B.