ORDEN DE TRABAJO MAESTRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Orden No.: OP-TS01-INSP-GRAL-EO-1M

INSPECCION MENSUAL GENERAL EQUIPO OPERANDO TUNEL DE SANITIZADO 01

Equipo No.	Nombre del Equipo	Localización
OP TS01	TUNEL DE SANITIZADO	Qualtia >> Queretaro >> PLANTA 2 >> EMPAQUE PTA2

Prioridad	Centro de Costo	Turno	Tipo Trabajo	Clase Mantenimiento
		1	GENERAL	T-INSPECCIÓN

Cada Lectura	Período	Ult Fecha Prog. Frecuencia	Activación Próximo MP	Ultimo MP	Próx Fecha Prog
0.00		0.00	0.00	0.00	

Tarea No: TS01-INSP-ELEC-01 **Hrs Estim.:** 4.00
VERIFICAR QUE EL TABLERO SE ENCUENTRE CORRECTAMENTE CERRADO, QUE TENGA SUS EMPAQUES COMPLETOS

Tarea No: TS01-INSP-GRAL-01 **Hrs Estim.:** 3.00
VERIFIQUE QUE NO HAYA REPARACIONES TEMPORALES (CINTAS, ALAMBRES, CABLES, ETC.) CORREGIR REPARACION TEMPORAL

Tarea No: TS01-INSP-GRAL-02 **Hrs Estim.:** 4.00
VERIFIQUE EL ESTADO DE LAS SOLDADURAS DE GUÍAS Y BASE DE ESTRUCTURA DEL TÚNEL, REPORTE FISURAS O DESPRENDIMIENTOS PARA RESANE

Tarea No: TS01-INSP-MEC-01 **Hrs Estim.:** 5.00
VERIFIQUE LOS RODILLOS Y RUEDAS LATERALES QUE NO PRESENTEN DESGASTE, GOLPES, SE ENCUENTREN COMPLETOS.

Tarea No: TS01-INSP-MEC-02 **Hrs Estim.:** 2.00
VERIFIQUE LA BANDA DE PRODUCTO QUE NO PRESENTE DESGASTE EN BORDES, RUPTURAS Y GRIETAS.

Tarea No: TS01-INSP-MEC-03 **Hrs Estim.:** 5.00
VERIFIQUE EL ELEMENTO ESTRELLA DE ACOPLAMIENTO MOTOR, FLECHA QUE SE ENCUENTRE COMPLETO, NO PRESENTE DESGASTE O RUPTURAS (REEMPLAZAR DE SER NECESARIO)

Tarea No: TS01-INSP-MEC-04 **Hrs Estim.:** 3.00
VERIFIQUE LA BANDA QUE SE ENCUENTRE COMPLETA NO PRESENTE ESLABONES SUELTOS O FALTA DE PERNOS, (COMPLEMENTAR ESLABONES DE SER NECESARIO)

Tarea No: TS01-INSP-MEC-05 **Hrs Estim.:** 2.00
VERIFIQUE FUNCIONAMIENTO DE DOSIFICADOR DE SANITIZANTE

Tarea No: TS01-INSP-MEC-06 **Hrs Estim.:** 5.00
VERIFIQUE QUE LAS GUÍAS LATERALES DE LA BANDA SE ENCUENTREN ALINEADAS, COMPLETAS Y SIN DESGASTE (NAYLAMID/METÁLICAS); REPORTE PARA AJUSTE O CAMBIO DE SER NECESARIO

Tarea No: TS01-INSP-MEC-07 **Hrs Estim.:** 5.00
VERIFIQUE SPROCKETS DE LA BANDA (DESGASTE DE DIENTES) Y QUE LAS CUÑAS DE FLECHA MOTRIZ/CONDUCIDA SE ENCUENTREN COMPLETAS Y AJUSTADAS

Tarea No: TS01-INSP-MEC-08 **Hrs Estim.:** 3.00
VERIFIQUE QUE LAS HAWAIANAS (TOPES) DE LA BANDA SE ENCUENTREN COMPLETAS, SIN FISURAS NI DESPRENDIMIENTO; REEMPLACE LAS DAÑADAS

Tarea No: TS01-INSP-MEC-09 **Hrs Estim.:** 3.00
VERIFIQUE QUE LA BOQUILLA DE ASPERSIÓN (SPREA) NO PRESENTE OBSTRUCCIÓN NI ROSCA DAÑADA; VERIFIQUE PRESIÓN DE DESCARGA DE LA BOMBA DOSSATRON

Tarea No: TS01-PRED-ELEC-01 **Hrs Estim.:** 5.00
VERIFIQUE TEMPERATURA MOTOR (42°C MAX, 1.5 AMP MAX, 220 VOLTS) / (°C), AMPERAJE (A) VOLTAJE (V)

Tarea No: TS01-PREV-ELEC-02 **Hrs Estim.:** 30.00
REALICE LIMPIEZA EN EL TABLERO ELÉCTRICO TANTO EXTERIOR COMO INTERIOR, (ASEGURE CIERRE COMPLETAMENTE Y CUENTE CON SUS EMPAQUES EN LA ORILLA)

Tarea No: TS01-PREV-MEC-01 **Hrs Estim.:** 2.00
VERIFIQUE LAS CHUMACERAS DE TRANSPORTADOR (MOTRIZ E INDUCIDAS) QUE NO PRESENTEN DESGASTE, CORROSIÓN, ETC / APLIQUE GRASA A CHUMACERAS

Cada	Parte No.	Nombre de la Parte	Cantidad	Almacén

Cada	Trabajador No.	Nombre del Trabajador	Categoría	Hrs Estim	Tarea No.

Cada	Descripción

Notas: