

GERENCIA DE PROYECTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

ATN. CP. OSWALDO PARRA

A continuación, describo los detalles del servicio que les proporcionamos

Vehículo: Camion Internacional Modelo 2018 Placas A543AB se le realizan los siguientes trabajos

- 1.- Cambio de aceite
- 2.- Cambio de filtro de aceite
- 3.- Cambio de filtro de aire
- 4.- Cambio de filtro de gasolina
- 5.- Lavado de inyectores
- 6.- Cambio de bujías
- 7.- Lavado de cuerpo de aceleración
- 8.- Revisión de bandas
- 9.- Revisión de niveles y relleno
- 10.- Revisión de aceite de diferencial
- 11.- Revisión de frenos
- 12.- Lavado interno de motor
- 13.- Lavado externo de motor
- 14.- Lavado de carrocería interno
- 15.- Lavado de carrocería externo
- 16.- Revisión de presión de neumáticos
- 17.- Revisión de fugas y condición general



COSTO \$8.500.00 MAS IVA INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA SE ANEXAN FOTOS DE SERVICIO













Reiteramos nuestro compromiso de mantener los precios más bajos posible y el mejor servicio en tiempo y forma adecuadas a sus necesidades

Estamos a sus órdenes para cualquier solicitud adicional o comentario en general

Cordialmente

Vidal Gómez Arteaga

5591929164