



REPORTE DETALLES CORREGIDOS NOMBRE DEL SITIO: GUERRERO NORTE NUMERO DEL SITIO: 178962





AMERICAN TOWER: 178962 — GUERRERO NORTE

Formato Código Versión	Punch list de Aceptación en sitios A1C PL - A1C - 2017			
	2	Página	8 de 8	AMERICAN TOWER
royecto B15 lilmero de Sitio: 1789 ontratista de obra civil: G	62	Fe No	cha: 26 Norze Imbre de Sitio Gué	101 Vale
ontratista de Torre: GPs ontratista de Power: DC6	5	(toPr	oject Manager Jos pervisor ATC EN	e lois calixto
Person tapa	en los s	ignates 9	ie sujeta	escalentla
en ambos e	mlern que			
A Falta por	Ochov Zap	patas		
Cambiar bia	Zo Superio	or de soy	portes H	Por
* Aprelar ta	quete en	mesas	metalicas	
+ Colocar her	correcta me	ente inter	conexcione	s Taltan abrasat
Falta rellenar		1000		
Falta rellenar Falta Poner	controlad	or de lugies	na los r	

Fecha compromiso de correcciones por el contratista:

Gullerno Arrech GASC

DOSEZON HM Jose luan Hernandez Morales

DETALLES EMITIDOS EN PUNCH LIST.










TAPONES EN SOPORTES QUE SUJETAN CAMA GUÍA HORIZONTAL.








ATERRIZAJE DE CAMAGUÍA HORIZONTAL DEBAJO DE BASES.







PONCHADO DE ZAPATAS.







PONCHADO DE ZAPATAS.










COLOCAR BRAZO TESCÓPICO EN HERRAJE RF.










COLOCAR BRAZO TESCÓPICO EN HERRAJE RF.







APRETAR TAQUETES EN BASES DE EQUIPOS.









APRETAR TAQUETES EN BASES DE EQUIPOS.









COLOCAR HERRAJE DE SEGURIDAD EN SECTOR GAMA.









SUJETAR CORRECTAMENTE INTERCONEXIONES EN PLANCHA.









RELLENAR PROTECCIÓN DE BASE DE MEDICIÓN.







RELLLENAR CORRECTAMENTE CON ESPUMA LOS REGISTROS METÁLICOS.







RELLLENAR CORRECTAMENTE CON ESPUMA LOS REGISTROS METÁLICOS.