

# ESTUDIO DE MECÂNICA DE SUELOS (PRELIMINAR)

#### **PROYECTO:**

#### 179255 CRIOS

Calle Pedro Vega s/n Col. Altares Hermosillo, Sonora.

ABRIL DE 2021



#### CAPACIDAD DE CARGA LOSAS DE CIMENTACION

PROYECTO: 179255 CRIOS FECHA: ABRIL DE 2021

UBICACIÓN: Calle Pedro Vega s/n

Col. Altares
Hermosillo, Sonora

Hermosillo, Sonora.										
ANCHO	LONGITUD	PROFUNDIDAD	COHESIÓN	ANGULO DE FRICCION	COEFICIENTE	COEFICIENTE	COEFICIENTE	PESO	PESO	CAPACIDAD
DE	DE	DE		FRICCION				VOLUMETRICO	VOLUM ETRICO	DECARGA
LOSA	LOSA	DESPLANTE						SUELO	SUM ERGIDO	ADMISIBLE
В	L	Df	Cu		Nc	Nq	Νγ	γ	7	Qa
(m)	(m)	(m)	(ton/m <sup>2</sup> )	(°)				(Ton/m <sup>3</sup> )	(Ton/m <sup>3</sup> )	(ton/m <sup>2</sup> )
3.00	3.00	1.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	13.62
4.00	4.00	1.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	15.65
5.00	5.00	1.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	17.68
6.00	6.00	1.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	19.71
7.00	7.00	1.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	21.74
3.00	3.00	1.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	17.39
4.00	4.00	1.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	19.42
5.00	5.00	1.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	21.45
6.00	6.00	1.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	23.48
7.00	7.00	1.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	25.51
3.00	3.00	2.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	21.16
4.00	4.00	2.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	23.19
5.00	5.00	2.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	25.22
6.00	6.00	2.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	27.25
7.00	7.00	2.00	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	29.28
3.00	3.00	2.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	24.93
4.00	4.00	2.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	26.96
5.00	5.00	2.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	28.99
6.00	6.00	2.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	31.02
7.00	7.00	2.50	0.00	36	26.77	13.97	9.41	1.618	0.000	33.05



#### RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se recomienda la sustentación de la estructura bajo los siguientes parámetros de cimentación:

- Se recomienda la sustentación de la estructura sobre una losa de cimentación la cual podrá ser desplantada desde una profundidad de 1.00 m., respetando los parámetros de capacidades de carga reportados en la tabla anexa del presente informe parcial.
- En caso de que a la profundidad mencionada se encuentren materiales de relleno o suelto o materia orgánica, estos deberán ser retirados en su totalidad hasta llegar al terreno natural, para posteriormente conformar el suelo de mejoramiento. El espesor del suelo de mejoramiento dependerá de la profundidad en que se encuentre el terreno natural y el desplante recomendado para la cimentación, el cual se conformará con material de banco (tepetate) compactándolo en capas no mayores a 20 cm de espesor al 95% de su peso volumétrico seco máximo del ensaye de compactación Proctor estándar.
- El nivel de aguas freáticas no fue localizado a la profundidad alcanzada en el sondeo.
- El suelo en estudio para <u>PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS</u> se clasificará como tipo **III** o Tipo **C**, por lo que la excavación deberá efectuarse con medios mecánicos, en este caso los últimos 0.20 m. de excavación se realizarán manualmente, a fin de alterar lo menos posible la estructura natural del subsuelo.
- Se colocará una plantilla de concreto pobre (f'c=100 kg/cm²) de 5 a 10 cm. de espesor para dar una superficie uniforme de desplante y evitar la contaminación del acero de refuerzo.



- Deberá cuidarse que las excavaciones no queden abiertas sin avance en la obra por más de una semana, con el objeto de minimizar los posibles problemas por intemperismo y reacción elástica del suelo.
- El sitio estudiado, se encuentra ubicado en la zona "B" según la Regionalización Sísmica de la República Mexicana considerada por la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.), el suelo del predio en estudio se considerará como tipo I, por lo que se recomienda que en cálculos estructurales se utilice un coeficiente sísmico de 0.14 para estructuras del grupo B. Para estructuras del grupo A deberán incrementarse en un 50%. (Ver Figura Anexa).

Es importante tener en cuenta que los datos reportados en este Estudio se obtuvieron a partir de los materiales extraídos de un solo sondeo, que en la mayoría de las ocasiones representa un área considerable. Pudiera darse el caso de que al excavar para la cimentación se detectaran condiciones no previstas en el Estudio, por lo que agradeceríamos nos lo hagan saber, para que previo análisis de la situación se hagan las recomendaciones adecuadas.

Atentamente


Ing. Marco Tulio Cueto de la Cruz
CED. PROF. 2757786

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE CALIDAD

20 DE NOVIEMBRE No. 5
COL. SAN PEDRO DE LA LAGUNA
ZUMPANGO EDO. DE MÉXICO C.P. 55600
Correo electrónico: mecanicadesuelos@prodigy.net.mx
Ofc. 591 917 4032, 591 100 6313.

عنانات









UBICACIÓN DEL SITIO



REPORTE FOTOGRÁFICO



VISTA EXTERIOR DEL SITIO EN ESTUDIO





VISTA GENERAL DEL SITIO EN ESTUDIO





VISTA GENERAL DEL SITIO EN ESTUDIO





UBICACION DE EQUIPO EN SITIO





AVANCE CON HERRAMIENTA





SONDEO POR PENETRACION ESTANDAR





OBTENCION DE MUESTRAS EN SITIO





PERFORACION EN SITIO