
PWM (V)
2
1
0
Portadora
Comando
Gate Q1=Q2
1.0
0.5
0.0
Tensão (V)
250
0
−250
Primário
VDS Q1
0
20
40
60
80
100
Tempo relativo (µs)