FeatherWing Implementation Chart

Feather			Wing			
				Direction	Type	
Header	Pin	Name	Name	(I,O,X)	(D, A, P)	Notes
JP1	16	RESET				
	15	3V3	3V3	1	Р	
	14	AREF				
	13	GND	GND	1	Р	
	12	A0_D14				
	11	A1_D15				
	10	A2_D16	WAVE_OUT	0	А	via jumper
	9	A3_D17				
	8	A4_D18				
	7	A5_D19				
	6	SCK_D25	SCK	1	D	inverted
	5	MOSI_D24	MOSI	1	D	
	4	MISO_D23				
	3	RX_D0				
	2	TX_D1				
	1	D4				
JP3	12	SDA_D22	SDA	I/O	D	
	11	SCL_D21	SCL	1	D	
	10	D5				
	9	D6	CS	1	D	inverted
	8	D9				
	7	D10				
	6	D11				
	5	D12				
	4	D13				
	3	VUSB				
	2	EN				
	1	VBAT				